

山地災害危険地区 下越森林管理署管内 (下越森林計画区3-2)



- 流227-08
- 崩227-09
- 流227-13
- 流227-01
- 流227-03
- 流227-04
- 流227-05
- 崩227-01
- 流227-06
- 崩227-02
- 地227-01
- 崩227-03
- 崩227-04
- 崩227-05
- 崩227-06
- 流227-07
- 崩227-09
- 流227-10
- 流206-03
- 流206-04
- 崩227-11
- 崩227-07
- 崩227-08
- 流227-12
- 流227-14
- 崩227-10
- 流227-20
- 流206-15
- 流206-16
- 流227-17
- 流227-18
- 流227-19
- 流206-02
- 流206-01
- 崩206-01
- 流206-07
- 流206-05

- 流223-05
- 流223-06
- 流223-01
- 流223-02
- 流223-03
- 崩223-01
- 流223-04

- 地206-01
- 流206-06

凡例	
	山腹崩壊危険地区
	崩壊土砂流出危険地区
	地すべり危険区

該当樹種の種類	
赤松	...
杉	...
ヒノキ	...
...	...

下越森林計画区3-2	
...	...
...	...
...	...