

今西工区

〇概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：12.5ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 5年 3月21日から

令和 6年 4月22日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

〇位置



〇復旧状況



令和6年3月現在

R5施工箇所 2-3号コンクリート谷止工 (R5.11月)



R5施工箇所 1-2号谷止工及び副堰堤下流側溪床整備 (R6.2月)



凡 例	
	既設
	R 5 施工予定箇所
	次年度以降計画

