



② 二迫川上流域荒廃現況図





二迫川上流域現況図および写真位置図

● 二迫川上流域の荒廃現況写真

地区名 ヒアヒクラ沢

山腹荒廃状況

下流側



荒砥沢ダム



①ヒアヒクラ沢源頭部の大規模崩壊地




②崩壊状況と崩壊地内の溶結凝灰岩の岩塊



③山腹崩壊地下流側の溪床状況(谷止工計画位置)

地区名ヒアヒクラ沢

④山腹荒廃状況



地区名 ヒアヒクラ沢

⑤山腹荒廃状況



地すべりの冠頭部滑落崖
段差3～4m




山腹内に形成された亀裂



山腹内に形成された亀裂(転倒破壊?)

地区名 シヅミクラ沢



⑥シヅミクラ沢の大規模地すべり性崩壊の空中斜め写真(6月19日撮影)

空中斜め写真(8月5日、湛水が徐々に増えているが既に越流している)