








磐井川上流域現況図および写真位置図

● 磐井川上流域の荒廃現況写真

地区名 磐井川源流



大薮山付近の山腹荒廃状況

①国道342号線にそう大規模溪岸崩壊



地区名 磐井川源流



②国道342号を頭部とした大崩壊(ホー17)の鳥瞰写真



ホー17下流の土石流流下痕



ホー17冠頭部



ホー17末端の河道閉塞と小湛水池

地区名 磐井川源流



③磐井川源流左岸の地すべり性岩崩れ(ホ-15, ホ-16)



ホ-16冠頭部



ホ-15, 16 堆積末端




ホ-15, 16 堆積末端より下流の流況



ホ-16巨石の堆積状況

地区名 磐井川源流



④湯尻沢 ホー9およびホー8部分



湯尻沢 ホー6上部の小崩壊群

● 磐井川上流域の荒廃現況写真

地区名 一ツ石沢



⑤一ツ石沢上流部の大崩壊群(上流側から)



一ツ石沢上流部の大崩壊群(下流側から)



⑥ホ-42 国道342が崩落した崩壊



⑦ホ-19 国道342に近接(山腹工予定)



一ツ石橋上流 既設治山ダム2基

地区名 一ツ石沢



⑧ホー23の崩壊状況



⑨河道閉塞による湛水池(上流側から)



⑩ホー24の崩壊状況

● 磐井川上流域の荒廃現況写真

地区名 桂川



⑪東桂沢源頭付近



⑫東桂沢 ホ-29 と西桂川の崩壊群



⑬東桂沢・西桂沢合流点付近 ホ-27(山腹工予定)

地区名 桂沢



⑭木-28冠頭部状況



⑮東桂沢上流部 木-32冠頭部付近状況



⑯木-32下部の溪流状況(泥流状の堆積)



⑰木-33下部の溪流状況(木-34からの崩土が堆積)

● 磐井川上流域の荒廃現況写真

地区名 磐井川本流



⑮磐井川本流右岸の地すべり(ホー48)と河道閉塞による湛水



磐井川本流砂防指定地最上流のスリットダムと地すべり(ホー48)