写真① 濁沢川 林道洗越しの上下流状況(展望台から)

10月2日地上調査



10月6日地上調査



台風18号接近に伴う 降雨による土石流発 生後の状況

10月14日地上調査



台風19号通過後の 状況

写真② 濁沢川 林道洗越しから上流状況 (10月4日ワイヤーセンサー当初設置箇所付近の状況)

10月6日地上調査



10月14日地上調査



写真③ 濁沢川 林道洗越しから下流状況 (10月7日ワイヤーセンサー再設置箇所付近の状況)

10月6日地上調査



10月14日地上調査



写真④ 濁沢川及び伝上川合流部付近の状況 (10月5日発生土石流末端部付近の状況)

10月6日地上調査



10月14日地上調査



写真⑤ 濁沢川 3号除石箇所状況

10月12日地上調査



10月14日地上調査



写真⑥ 濁沢川 2号除石箇所状況

10月12日 地上調査



10月14日 地上調査



写真⑦ 濁沢川 4号除石箇所状況

10月12日 地上調査



10月14日地上調査



写真® 濁沢川 最下流付近状況 (王滝川との合流点付近の状況)

10月6日 地上調査



10月14日 地上調査

