

今西工区

令和7年5月現在

概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：12.5ha
主要工種：谷止工、山腹工


工期：令和6年10月11日から
令和7年6月30日まで

概要
山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

位置



復旧状況



凡 例	
	既設
	R6施工予定箇所
	次年度以降計画