

今西工区

令和7年7月現在

○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：12.5ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和6年10月11日から
令和7年8月29日まで


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○位置



○復旧状況



山腹崩壊地より流出した不安定土砂の状況



R6 施工箇所付近 (R7.5月)

凡 例	
	既設
	R 6 施工箇所
	次年度以降計画