

今西工区

○概要

場所：十津川村今西

崩壊地面積：12.5ha
主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 7年10月18日から
令和 8年 8月31日まで


概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床を安定させて土砂の流出の抑止・調整を図ります。

○位置



○復旧状況



山腹崩壊地より流出した不安定土砂の状況

令和7年10月現在

凡 例	
■	既設
■	R 7 施工箇所
■	次年度以降計画



施工箇所付近（R7.10月）