

長殿(テラ谷)工区

○概要

場所：十津川村長殿

崩壞地面積：2.75ha

主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 7 年 6 月 1 9 日から
令和 8 年 3 月 6 日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



令和7年10月現在

凡	例
	既設
	R7施工箇所
	次年度以降計画