

別紙1

## 第1号物件 車 両 概 要 書

### 1 基本情報

メーカー・車名	スズキ(ジムニー) ABA-JB23W		
年 式	平成28年	走行距離	85,147km
排 気 量	0.65L	ミッション	AT
車 検	令和9年2月25日	自 賠 責	令和9年3月16日
自動車重量税	6,600円	リサイクル券	9,010円

### 2 仕様・オプション・装備(○は該当するもの)

エアコン	○	ETC	○
パワーステアリング	○	ABS	○
パワーウインドウ	○	アルミホイール	-
カーステレオ	○	エアバック	○
カーナビ	○	4WD	○
キーレスエントリー	○	ドライブレコーダー	○
バックモニター	○		

### 3 上記以外の仕様・オプション・装備

- ・ ラジアルタイヤ装備
- ・ スタッドレスタイヤ4本付

### 4 車両状態

- ・ 現況写真のとおり
- ・ 山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
- ・ 燃料残、約8割

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、運行に際しては十分に安全に確認を行うこと。

別紙1

## 第2号物件 車 両 概 要 書

### 1 基本情報

メーカー・車名	スズキ(ジムニー) ABA-JB23W		
年 式	平成22年	走行距離	115,547km
排 気 量	0.65L	ミッション	MT
車 検	令和9年3月18日	自 賠 責	令和9年4月4日
自動車重量税	8,200円	リサイクル券	8,540円

### 2 仕様・オプション・装備(○は該当するもの)

エアコン	○	ETC	○
パワーステアリング	○	ABS	○
パワーウインドウ	○	アルミホイール	-
カーステレオ	○	エアバック	○
カーナビ	○	4WD	○
キーレスエントリー	○	ドライブレコーダー	○
バックモニター	○		

### 3 上記以外の仕様・オプション・装備

- ・ ラジアルタイヤ装備
- ・ スタッドレスタイヤ4本付

### 4 車両状態

- ・ 現況写真のとおり
- ・ 山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
- ・ ハンドル内部の金属芯と周りの皮部分との密着が剥がれ一部がグニャグニャする
- ・ キーレスエントリー電池切れ
- ・ 燃料残、約2割

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、運行に際しては十分に安全に確認を行うこと。

別紙1

## 第3号物件 車 両 概 要 書

### 1 基本情報

メーカー・車名	スズキ(ジムニー) ABA-JB23W		
年 式	平成23年	走行距離	117,111km
排 気 量	0.65L	ミッション	AT
車 検	令和9年2月9日	自 賠 責	令和9年3月3日
自動車重量税	8,200円	リサイクル券	8,540円

### 2 仕様・オプション・装備(○は該当するもの)

エアコン	○	ETC	○
パワーステアリング	○	ABS	○
パワーウインドウ	○	アルミホイール	-
カーステレオ	○	エアバック	○
カーナビ	○	4WD	○
キーレスエントリー	○	ドライブレコーダー	○
バックモニター	○		

### 3 上記以外の仕様・オプション・装備

- ・ ラジアルタイヤ装備
- ・ スタッドレスタイヤ4本付

### 4 車両状態

- ・ 現況写真のとおり
- ・ 山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
- ・ キーレスエントリー電池切れ
- ・ 運転席側ピラーカバー外れ
- ・ カーナビ不調
- ・ リサイクル券紛失のため、代替書類を引き渡し
- ・ 燃料残、約3割

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、運行に際しては十分に安全に確認を行うこと。

別紙1

## 第4号物件 車 両 概 要 書

### 1 基本情報

メーカー・車名	三菱(パジェロミニ) ABA-H58A		
年 式	平成21年	走行距離	82,941km
排 気 量	0.65L	ミッション	AT
車 検	令和9年2月27日	自 賠 責	令和9年3月28日
自動車重量税	8,200円	リサイクル券	10,070円

### 2 仕様・オプション・装備(○は該当するもの)

エアコン	○	ETC	○
パワーステアリング	○	ABS	○
パワーウインドウ	○	アルミホイール	-
カーステレオ	○	エアバック	○
カーナビ	○	4WD	○
キーレスエントリー	○	ドライブレコーダー	○
バックモニター	○		

### 3 上記以外の仕様・オプション・装備

- ・ スタッドレスタイヤ装備(ラジアルタイヤ無し)
- ・ スペアタイヤ有り

### 4 車両状態

- ・ 現況写真のとおり
- ・ 山林現場において乗用していたため、車体に傷やへこみ、内装に傷や汚れあり
- ・ 燃料残、約8割

※ 買受者は、乗用の開始にあたり必要な整備を行い、運行に際しては十分に安全に確認を行うこと。



第1号物件

ジムニー

愛媛580よ30-48

令和7年8月28日撮影



第1号物件

ジムニー

愛媛580よ30-48

令和7年8月28日撮影



第1号物件

ジムニー

愛媛580よ30-48

令和7年8月28日撮影



第1号物件

ジムニー

愛媛580よ30-48

令和7年8月28日撮影



第1号物件


ジムニー

愛媛580よ30-48

走行距離

85,147km

令和7年8月28日撮影



第1号物件

ジムニー

愛媛580よ30-48

左側面前方、塗装剥がれ

令和7年8月28日撮影







第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

令和7年9月1日撮影



第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

走行距離

115,547km

令和7年9月1日撮影



第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

右後部塗装剥がれ

令和7年9月1日撮影



第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

左後部塗装剥がれ

令和7年9月1日撮影



第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

車体下部 サビ①

令和7年9月1日撮影



第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

車体下部 サビ②

令和7年9月1日撮影



第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

車体下部 サビ③

令和7年9月1日撮影



第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

車体下部 サビ④

令和7年9月1日撮影



第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

ハンドル内部の金属心と同  
りの皮部分との密着が剥  
がれ一部がグニャグニャす  
る。

令和7年9月1日撮影







第2号物件

ジムニー

愛媛580て17-08

4WD走行時に→の点滅が稀にある。

令和7年9月1日撮影





第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

令和7年9月4日撮影



第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

令和7年9月4日撮影



第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

令和7年9月4日撮影



第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

令和7年9月4日撮影



第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

走行距離

117,111km

令和7年9月4日撮影



第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

右前方擦り傷

令和7年9月4日撮影



第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

左側面傷

令和7年9月4日撮影



第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

左後方塗装剥がれ

令和7年9月4日撮影



第3号物件

ジムニー

愛媛580ぬ9479

ピラーカバー外れ

令和7年9月4日撮影



第4号物件

パジェロミニ

愛媛580や13-65

令和7年8月28日撮影



第4号物件

パジェロミニ

愛媛580や13-65

令和7年8月28日撮影



第4号物件

パジェロミニ

愛媛580や13-65

令和7年8月28日撮影



第4号物件

パジェロミニ

愛媛580や13-65

令和7年8月28日撮影



第4号物件


パジェロミニ

愛媛580や13-65

走行距離

89,666km

令和7年8月28日撮影



第4号物件

パジェロミニ

愛媛580や13-65

左側面下方へこみ、傷

令和7年8月28日撮影