


④ 耕英・行者の滝周辺・洞万地区荒廃現況図

耕英・行者の滝周辺地区

崩壊残存土砂量 468万m³

渓床堆積土砂量 164万m³

不安定土砂量 632万m³



④ 耕英・行者の滝周辺・洞万地区荒廃現況図



● 耕英地区・行者滝周辺地区・洞万地区の荒廃現況写真

地区名 耕英地区(御沢・冷沢)

溪流荒廃状況




① 耕英地区・御沢流域荒廃状況斜め写真(国際航業撮影)




① 耕英地区荒廃状況斜め写真(国際航業撮影)

地区名 耕英地区(御沢・冷沢)

溪流・山腹荒廃状況



② 日影森地すべりと御沢の河道閉塞・湛水池(8/5)
(上流から下流方向を望む)




③ 同左 湛水池からの越流と崩壊地
(下流から上流方向を望む)

地区名 耕英地区(御沢・冷沢)

溪流・山腹荒廃状況



④冷沢崩壊地群(全景)



④冷沢崩壊地群と最上流部に形成された湛水池(河道閉塞無し)



⑤冷沢崩壊地群(不安定土砂堆積状況)



⑤市道の被災状況

地区名 耕英地区(御沢・冷沢)


溪流・山腹荒廃状況



御沢沿いの崩壊地と湛水池



御沢最上流部に形成された土砂ダムと湛水池



⑥冷沢・御沢合流点の崩壊状況



同左 冷沢・御沢合流点の土石流堆積状況

地区名 耕英地区(御沢・冷沢)

溪流・山腹荒廃状況



⑦御沢支溪の崩壊状況



⑦御沢支溪の崩壊状況と市道の被災状況



⑦御沢支溪の崩壊状況(不安定土砂堆積状況)