



⑦ 前川上流域荒廃現況図



	崩壊地 (崩土量or少)
	崩壊地 (崩土有)
	地すべり
	渓床堆積土砂
	湛水地
	既設治山ダム工

前川上流域地区	
崩壊残存土砂量	300万m ³
渓床堆積土砂量	130万m ³
不安定土砂量	430万m ³





前川上流域現況図および写真位置図

● 胆沢川上流域(前川・尿前沢)の荒廃現況写真

地区名 前川

溪流荒廃状況



①タモノキ沢最下流湛水池(崩壊土砂による湛水池)



②タモノキ沢の下流から3つ目の湛水池(崩壊による河道閉塞)



③タモノキ沢最上流湛水池(崩壊による河道閉塞)

地区名 前川

山腹荒廃状況



④タモノキ沢上流部の岩盤崩壊



⑤タモノキ沢左岸の地すべり末端崩壊




同左の流出土砂, 河道を一部閉塞

地区名 前川



⑥北沢下流部で河道を閉塞している地すべり性崩壊



同左 閉塞部の拡大



同上 崩壊地内の状況



湛水池の状況

地区名 前川



⑦北沢上流の崩壊地からの土砂流出状況



⑧タモノキ沢上流右岸側の山腹荒廃状況