


5. 岩手・宮城内陸地震による山地災害に係る
治山計画のとりまとめ

第6回検討会時の対象流域区分図



第8回検討会

対象流域区分図









5. 1 岩手・宮城内陸地震による山地災害状況

○小流域別荒廃状況一覧表(検討会対象流域内)

流域区分		山腹荒廃状況			溪流荒廃状況			荒廃現況計			地形・地質の特徴		
流域面積(ha)	崩壊面積(ha)	崩壊面積(箇)	崩壊面積(%)	荒廃率(%)	荒廃面積(ha)	荒廃率(%)	面積計(ha)	荒廃率(%)	面積計(ha)	荒廃率(%)	不安定土砂量 ①+②(t/km3)	不安定土砂量 ①(km3)	不安定土砂量 ②(km3)
(1)一迫川上流域(一迫川・伊豆根沢合流点より上流)													
①一迫川本流	2,641.0	262	981	3.7	28.1	1.1	1,262	4.8	7,549	4,403	3,146		
②河原小屋沢	1,817.0	207	1050	5.8	25.3	1.4	1,303	7.2	6,355	5,024	1,331		
③伊豆根沢・一迫川上流域	1,693.0	282	850	5.0	100	0.6	950	5.6	767	256	511		
小計	6,156.0	751	28.1	4.7	63.4	1.0	351.5	5.7	14,671	9,683	4,983		
(2)二迫川上流域(荒砥沢ダムより上流)													
①ヒアヒカラ沢	205.0	6	8.7	4.2	5.5	2.7	14.2	6.9	589	451	138	緩傾斜の台地の崩刃に地すべり地形が発達している。	
②シズミクラ沢	202.0	23	27.0	13.4	7.3	3.6	34.3	17.0	7,762	5,843	1,919	ヒアヒカラ沢頭部ヒンミクテ川は、ダム湖に崩壊が集中。ソミクラ沢は、大規模な複数の複数の崩壊が発生する。	
③マダラ沢・小野松沢、二迫川上流域残流域	1,577.0	82	23.5	1.5	28	0.2	26.3	1.7	302	239	63	ソミクラ沢や岩谷が分布する。	
小計	1,984.0	111	59.2	3.0	15.6	0.8	74.8	3.8	8,653	6,533	2,120		
(3)三迫川上流域(放森より上流)													
①裏沢・ドウカワ沢・柳沢	1,391.0	51	450	3.2	33.0	2.4	78.0	5.6	1,332	383	949	栗駒山の山麓斜面。	
②岩ノ目沢・ハカミ沢・残流域	904.0	86	260	2.9	5.0	0.6	31.0	3.4	359	306	53	栗駒山の山麓斜面。	
小計	2,295.0	137	71.0	3.1	38.0	1.7	109.0	4.7	1,691	689	1,002	栗駒山の山麓斜面。	
(4)三迫川本流(御沢・冷沢・耕英)													
(5)產女川上流域(蟹井川)	1,929.0	62	67.8	3.5	31.9	1.7	99.7	5.2	6,320	4,680	1,640	第三紀層の泥岩・砂岩が分布する。	
(6)蟹井川上流域(蟹井川・電越川合流点より上流)													
①湯尻沢・ーン石沢・桂沢	3,136.0	279	95.0	3.0	17.0	0.5	1,120	3.6	4,775	3,069	1,706	栗駒山の山麓斜面。	
②鬼頭沢	1,278.0	220	26.9	2.1	1.6	0.1	28.5	2.2	335	268	67	第三紀層の泥岩・砂岩が分布する。	
③蟹井川上流域残流域	1,557.0	145	55.3	3.6	0.5	0.1	55.8	3.6	3,019	1,610	1,409	新第三紀層は、急傾斜部に表層崩壊が多発している。	
小計	5,971.0	644	177.2	3.0	19.1	0.3	1,963	3.3	8,129	4,947	3,182	鬼頭沢では、北へ傾斜している。	
(7)前川流域(胆沢川)													
①タモノキ沢	1,480.0	126	37.6	2.5	3.5	0.2	41.1	2.8	1,504	1,475	29	東西方向に伸びる尾根が形成され、急傾斜部に表層崩壊が発生している。	
②北沢・前川本流	4,820.0	41	20.3	4.2	6.0	1.3	26.3	5.5	2,932	1,565	1,361	新第三紀層は、深層崩壊が発生する。	
③大妻沢・大沢・前川残流域	3,556.0	243	20.0	3.5	1.0	0.0	21.0	0.6	344	293	51	北へ傾斜している。	
小計	5,512.0	410	77.9	1.4	10.5	0.2	88.4	1.6	4,780	3,333	1,447		
(8)奥前川流域(胆沢川)													
⑨荒砥沢すべり	3,274.0	167	61.4	1.9	10.4	0.3	71.8	2.2	2,819	2,557	263	第三紀層の上位に溶結凝灰岩が堆積する。左岸の泥岩・礫岩・角砾岩が分布する。	
(10)市野々原地区(地すべり)													
⑩市野々原地区(地すべり)	13.0	3	13.0	100.0	0	0.0	13.0	100.0	2,660	2,111	549	第三紀層の上位に溶結凝灰岩が堆積する。	
対象流域・地区の合計	28,187.0	2,322	947	3.4	208	0.7	1,154.3	4.1	125,424	107,833	17,591	東西方向に伸びる尾根から分岐した尾根地帯で、周辺には地すべり地帯が形成されており、北へ傾斜している。	

岩手・宮城内陸地帯に上る斜面崩壊の特徴

崩壊形式	崩壊形態	斜面崩壊事例写真	斜面崩壊模式図	崩壊土砂の流動化	流動化事例写真	今後の変動予測	代表的流域・崩壊名 (等価崩壊枚数)
表層崩壊							
浅層崩壊	転倒崩壊～プロック崩壊			崩壊土砂は斜面脚部に堆積し、崩壊する。 崩壊土砂は斜面脚部に堆積し、崩壊する。			
深層崩壊	大規模岩盤崩壊			崩壊土砂は斜面脚部に堆積し、崩壊する。 崩壊土砂は斜面脚部に堆積し、崩壊する。			
	崩壊～円弧すべり			崩壊土砂は斜面脚部に堆積し、崩壊する。 崩壊土砂は斜面脚部に堆積し、崩壊する。			
	平板すべり			崩壊土砂は斜面脚部に堆積し、崩壊する。 崩壊土砂は斜面脚部に堆積し、崩壊する。			

※深層崩壊と地すべりは、移動土塊の搅乱程度で区分し、前者が原形をとどめないほど壊滅しているもの、後者ははある程度塊状で滑動したものとした。

5. 2 岩手・宮城内陸地震による山地災害対策方針案

流域別・地区別荒廃状況(検討会対象流域・地区内)										整備目標				整備計画		
流域区分	流域面積(ha)	山腹荒廃状況			溪流荒廃状況			荒廃現況計			不安定土砂量			渓間工(基)谷止工	床固工	山腹工(箇所)
		崩壊個数(個)	崩壊面積(ha)	荒廃率(%)	荒廃面積(ha)	荒廃率(%)	面積計(ha)	荒廢率(%)	面積計(ha)	荒廢率(%)	不安定土砂量①(千m ³)	山腹残存土砂量①(千m ³)	渓床不安定土砂量②(千m ³)			
(1)一迫川上流域 (一迫川・伊豆根沢合流点より上流)	6,156	751	288.1	4.7	63.4	1.0	351.5	5.7	14,671	9,683	4,988	山腹工と渓間工を組み合わせて土砂流出の抑制と森林復旧を目指す。	34	38	32	
(2)二迫川上流域 (荒砥沢ダムより上流。荒砥沢地すべり以外)	1,984	111	59.2	3.0	15.6	0.8	74.8	3.8	8,653	6,533	2,120	山腹工と渓間工を組み合わせて土砂流出の抑制と森林復旧を目指すと共に、荒砥沢ダムへの土砂流入を抑制する。	18	8	10	
(3)三迫川上流域 (栗駒ダム上流放森より上流。耕英地区以外)	2,295	137	71.0	3.1	38.0	1.7	109.0	4.7	1,691	689	1,002	山腹工と渓間工を組み合わせて土砂流出の抑制と森林復旧を目指すと共に、栗駒ダムへの土砂流入を抑制する。	12	0	16	
(4)三迫川本川(御沢・冷沢・耕英)	1,929	62	67.8	3.5	31.9	1.7	99.7	5.2	6,320	4,680	1,640	山腹工と渓間工を組み合わせて土砂流出の抑制と森林復旧を目指す。	17	15	13	
(5)産女川上流	955	36	33.1	3.5	18.7	2.0	51.8	5.4	8,700	6,300	2,400	山腹工と渓間工を組み合わせて土砂流出の抑制と森林復旧を目指す。	5	32	1	
(6)磐井川上流域(磐井川・鬼頭川合流点より上流)	5,971	644	177.2	3.0	19.1	0.3	196.3	3.3	8,129	4,947	3,182	山腹工と渓間工を組み合わせて土砂流出の抑制と森林復旧を目指す。	21	0	13	
(7)前川流域(胆沢川)	5,512	410	77.9	1.4	10.5	0.2	88.4	1.6	4,780	3,333	1,447	山腹工と渓間工を組み合わせて土砂流出の抑制と森林復旧を目指すと共に、胆沢ダムへの土砂流入を抑制する。	16	0	4	
(8)屎前沢流域(胆沢川)	3,274	167	61.4	1.9	10.4	0.3	71.8	2.2	2,819	2,557	263	山腹工と渓間工を組み合わせて土砂流出の抑制と森林復旧を目指すと共に、胆沢ダムへの土砂流入を抑制する。	8	0	4	
合計 (荒砥沢地すべり以外)	28,076	2,318	835.7	3.0	208	0.7	1,043.3	3.7	55,764	38,722	17,042		131	93	93	
(9)荒砥沢地すべり	98	1	98.0	100.0	—	—	98.0	100.0	67,000	67,000	—	目標安全率=1.1とした対策を実施する				
(10)市野々原地区(地すべり)	13	3	13.0	100.0	—	—	13.0	100.0	2,660	2,111	549	目標安全率=1.2とした対策を実施する				
検討会対象流域・地区の合計	28,187	2,322	947	3.4	208	0.7	1,154.3	4.1	125,424	107,833	17,591		131	93	93	
山地災害状況	検討対象流域・地区における荒廃面積は1,154ha、荒廃率4.1%で一迫川上流と二迫川上流、三迫川上流、産女川上流の荒廃が特に著しい。										地すべり対策 排土工、杭打工他					
整備目標	検討対象流域・地区により、各流域で河道閉塞が多數形成された。										地すべり対策 排土工、杭打工他					

荒廃渓流対策の基本方針(案)

大区分		河道閉塞箇所		地震災害で形成された渓床堆積物	
小区分	大規模(湛水量数万m ³ 以上)	中～小規模(湛水量数万m ³ 以下)	堆積土砂の洗掘が著しい場合	堆積土砂の洗掘が少ない場合	
特徴	イメージ				
基本方針	大規模崩壊によって形成された大規模な土砂堆積物による河床の上昇が大きい。河床の上昇は大きいため、河床への土砂堆積や上流河床勾配が急であるため、湛水量は大きくないが、越流量が増すと決壊し、土石流が発生する可能性がある。河床開塞下部斜面は岩塊土砂を主とし比較的流動性が低い。河床の平面形や渓床勾配、伏流水、周辺からの地表水の流入を考慮して、施設配置を検討する。	河床開塞と比較的規模の小さい湛水量池。河床の上昇は大きいが、上流への土砂堆積や上流河床勾配が急であるため、湛水量は大きくないが、越流量が増すと決壊し、土石流が発生する可能性がある。河床開塞下部斜面は岩塊土砂を主とし比較的流動性が低い。河床の平面形や渓床勾配、伏流水、周辺からの地表水の流入を考慮して、施設配置を検討する。	渓床開塞によつて形成された大規模な河床開塞が発生する。河床の上昇は大きいが、河床開塞下部斜面は岩塊土砂を主とし比較的流動性が低い。河床の平面形や渓床勾配、伏流水、周辺からの地表水の流入を考慮して、施設配置を検討する。	河床開塞によつて形成された大規模な河床開塞が発生する。河床の上昇は大きいが、河床開塞下部斜面は岩塊土砂を主とし比較的流動性が低い。河床の平面形や渓床勾配、伏流水、周辺からの地表水の流入を考慮して、施設配置を検討する。	河床開塞によつて形成された大規模な河床開塞が発生する。河床の上昇は大きいが、河床開塞下部斜面は岩塊土砂を主とし比較的流動性が低い。河床の平面形や渓床勾配、伏流水、周辺からの地表水の流入を考慮して、施設配置を検討する。
応急対策工	越流水による侵食や浸透水による崩壊を防止するために、緊急に河道掘削等を行つ。また、ワイヤーセンサ等の監視システムを設置する。既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。	越流水による侵食や浸透水による崩壊を防止するために、緊急に河道掘削等を行つ。また、ワイヤーセンサ等の監視システムを設置する。既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。	既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。	既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。	既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。
対策方針	河道閉塞堆積土砂の下流端に基礎となる大型谷止工を設置して、堆積土砂の浸食や流出を防止する。条件により、現地発生土利用を検討する。	越流水による侵食や浸透水による崩壊を防止するために、緊急に河道掘削等を行つ。また、ワイヤーセンサ等の監視システムを設置する。既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。	既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。	既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。	既に越流して河道が形成され、決壊の危険性が高い場合は応急対策はしない。
恒久対策	越流水部は、開削・河道掘削して湛水を解消する。河道閉塞下流部の流路を固定し、崩壊と浸食を防止する。堆積土砂の下流部～越流部を把握し、岩塊が多く河道が確保されている場合は、三面張の必要性の有無を検討する。細粒で浸食や透水性が高い場合は、流路工を三面張とする。	越流水部は、開削・河道掘削して湛水を解消する。河道閉塞下流部の流路を固定し、崩壊と浸食を防止する。堆積土砂の下流部～越流部を把握し、岩塊が多く河道が確保されている場合は、三面張の必要性の有無を検討する。細粒で浸食や透水性が高い場合は、流路工を三面張とする。	越流水部は、開削・河道掘削して湛水を解消する。河道閉塞下流部の流路を固定し、崩壊と浸食を防止する。堆積土砂の下流部～越流部を把握し、岩塊が多く河道が確保されている場合は、三面張の必要性の有無を検討する。細粒で浸食や透水性が高い場合は、流路工を三面張とする。	越流水部は、開削・河道掘削して湛水を解消する。河道閉塞下流部の流路を固定し、崩壊と浸食を防止する。堆積土砂の下流部～越流部を把握し、岩塊が多く河道が確保されている場合は、三面張の必要性の有無を検討する。細粒で浸食や透水性が高い場合は、流路工を三面張とする。	越流水部は、開削・河道掘削して湛水を解消する。河道閉塞下流部の流路を固定し、崩壊と浸食を防止する。堆積土砂の下流部～越流部を把握し、岩塊が多く河道が確保されている場合は、三面張の必要性の有無を検討する。細粒で浸食や透水性が高い場合は、流路工を三面張とする。
その他	必要に応じて流木対策を行う。下流側で渠間工事を実施する場合は、施工中の安全管理の目的で、必要に応じてワイヤーセンサー等による監視システムを検討する。	必要に応じて流木対策を行う。下流側で渠間工事を実施する場合は、施工中の安全管理の目的で、必要に応じてワイヤーセンサー等による監視システムを検討する。	必要に応じて流木対策を行う。下流側で渠間工事を実施する場合は、施工中の安全管理の目的で、必要に応じてワイヤーセンサー等による監視システムを検討する。	必要に応じて流木対策を行う。下流側で渠間工事を実施する場合は、施工中の安全管理の目的で、必要に応じてワイヤーセンサー等による監視システムを検討する。	必要に応じて流木対策を行う。下流側で渠間工事を実施する場合は、施工中の安全管理の目的で、必要に応じてワイヤーセンサー等による監視システムを検討する。

山腹崩壊対策の基本方針(案)

大区分	浅層崩壊		深層崩壊		地すべり
	表層崩壊	転倒崩壊・プロック崩壊	規模小	規模大	
イメージ					
特 微	<p>堅石質凝灰岩などの比較的軟質な堆積物の浅層崩壊と、亀裂が発達した硬質な岩盤の浅層崩壊がある。斜面内に残存する不安定土砂はほとんどない。</p> <p>栗駒山山域の地盤による山腹崩壊は、浅層崩壊形態、再滑動の可能性、地形形状、地質、構造地帯、積雪地質、崩壊土砂の流出を防止と山脚の固定を図るために溪間工を検討し、山腹工を検討する。</p>	<p>節理性岩盤の落石・転倒崩壊・ブロック崩壊。発生源斜面勾配是非常に高角であり、節理が発達するため、不安定岩塊が多數分布する。</p> <p>林道などの施設に被害を与えるおそれがある。</p>	<p>崩壊地内には土砂が多量に残存するとともに、滑落崖には溶結凝灰岩などの節理が発達した不安定な斜面が形成されている。豪雨や地震で斜面が崩壊し土石流化する危険性がある。</p> <p>崩壊面は岩盤の屹立した面で、冠頭部には退行性亀裂がみられる場合があるが、その再活動性は不明。</p>	<p>斜面内には崩壊土砂の多くが残存し、大きな滑落崖が形成されている。豪雨や地震で斜面が崩壊し土石流化する危険性がある。</p> <p>崩壊面は岩盤の屹立した面で、冠頭部には退行性亀裂がみられる場合があるが、その再活動性は不明。</p>	
基本方針					
対策工法					
その他					

5.3 各流域・地区における治山計画について

地区名 荒廃現況	(1) 一迫川上流域(伊豆根川合流点より上流、一迫川本流・河原小屋沢・伊豆根沢・一迫川上流残流域) <ul style="list-style-type: none"> ①一迫川上流域の荒廃面積は約35ha、荒廃率5.7%で、溪床不安定土砂量が約499万m³、崩壊残存土砂量が約968万m³、計約1,467万m³の不安定土砂量がある。 ②河道閉塞が5箇所発生している。
対策方針（基本的な考え方）	<ul style="list-style-type: none"> ①溪床不安定土砂量が多い箇所においては、浸食・添削化を抑制する対策を組み合わせて実施する。 ②具体的な工法としては、不安定土砂量が多い箇所の下流側に谷止工を設置し、渓流内の土砂堆積区間では浜固工群により土砂を固定する。 ③崩壊残存土砂量の多い箇所においては、崩壊土砂末端に土留工を配置するなど、山腹工により土砂流出を抑制する。 ④渓間工の実施に当たっては、当面は不安定土砂の安定化を図ることを第一とし、その後は当該地域の将来の利用形態に十分配慮するものとする。
当面の対策 (1~2年以内)	<ul style="list-style-type: none"> ①渓流内の不安定土砂の流出防止対策として、一迫川の湯ノ倉地区と湯元地区の間に二段階谷止工2基を設置する。 ②河原小屋沢工事に付随して、浜固工5基、浜固工2基を設置する。 ③当該対策が実施されるまでの間は、既設の土石流ワイヤーセンサーを利用して監視システムを運用する。
3年目以降 の対策	<ul style="list-style-type: none"> ①渓流内の不安定土砂堆積区間に二段階谷止工を設置するほか、各支流から土砂流出を防止するために谷止工を設置する。 ②渓間工による山腹崩壊固定効果だけではなく、山腹崩壊残存土砂の十分な安定が図られない箇所において、土留工等による山腹工を実施する。 ③植生回復状況を踏まえ、必要に応じて航空绿化工等による緑化を行い、機地からの土砂流出を抑制する。
	
	
	
	
	

河原小屋沢支流 墓抜沢荒廃状況

河原小屋沢 河道閉塞状況

湯ノ倉地区河道閉塞状況

湯ノ倉地区河道閉塞状況

地区名	(2) 二迫川上流域(荒砥沢ダムより上流、ヒアヒクラ沢・シズミクラ沢・マダラ沢・小野松沢・荒砥沢ダム・荒砥沢ダム上流域すべり)
荒廢現況	二迫川上流域の荒廢面積約173ha、荒廢率8.3%、渓床不安定土砂量が約212万m ³ 、前壊残存土砂量が約7,353万m ³ 、計約7,565万m ³ がある。この内、荒砥沢ダム上流域すべりだけの不安定土砂量は、6,700万m ³ で二迫川のほとんどを占める。
対策方針 (基本的な考え方)	①ヒアヒクラ沢源頭部の崩壊地は、山腹の土砂流出防止と崩壊防止に実施し、土砂流出を抑制するために渓間工を実施する。 ②荒砥沢ダムに不安定土砂が流出する恐れが低い溪流に、優先的に谷止工を施工する。 ③シズミクララ沢は、河道掘削と河道閉塞箇所の下流端を固定し、浸食・流動化を抑える対策を組み合わせて実施する。土砂量が多いので現地発生土の利用を検討する。
当面の対策 (1~2年以内)	①シズミクララ沢の河道閉塞箇所の土砂流出防止対策のために、河道掘削と谷止工を設置する。 ②ヒアヒクラ沢源頭部の山腹崩壊地の未端に谷止工を1基、山腹工を施工し、崩壊土砂の流出を防止する。 ③マダラ沢と小野松沢に対しても、土砂流出防止のために谷止工を基づく施工する。 ④資材運搬路の進捗に合わせて、必要に応じて山腹崩壊地の山腹工を施工する。
3年目以降 の対策	①渓間工や山腹工による土砂流出防止、山脚の固定状況を把握しながら、自然回復力困難な崩壊地を対象に绿化工法を検討し、必要に応じて実施する。

胆沢川
猪井川
三迫川
二迫川
一迫川
google map

荒砥沢ダム

ヒアヒクラ沢
シズミクラ沢
マダラ沢
小野松沢
荒砥沢ダム上流域すべり

凡例
空中写真判読
土石流地盤
地すべり
洗削崩壊
深層崩壊
深床堆積物
その他
対策施設
特に緊急を要するもの
2年内
3年以内
流域界
下流域


荒砥沢地すべり
下流域

ヒアヒクラ沢河床閉塞状況


シズミクララ沢河床閉塞状況

地区名	(3) 三迫川上流域(放森地区より上流) ドゾウ沢・裏沢・柳沢・岩ノ目沢等、
荒廢現況	三迫川上流域の荒廃面積約108ha、荒廃率4.7%で、渓床不安定土砂量は100万m ³ 、崩壊残存土砂量は69万m ³ 、合計約169万m ³ がある。
対策方針 (基本的な考え方)	<p>①崩壊発生源は、急峻な高懸壁であり施工が極めて困難であるものの、土砂の流出及び崩壊の森林の水脈がん養機能等の低下は看過できないことから、今後、森林生態系保護地域内であることを十分配慮した上で、航空空撮緑化工法の研究を行ふこととする。</p> <p>②土石流の沿岸・河岸・崖壁拡大、土砂流出、植生回復などの状況を踏まえ、植生の自然復旧の状態を追跡調査しながら、必要に応じて山腹工を計画する。</p> <p>③土石流下区間ににおける差別的影響や浸食により土砂が流出する可能性があるため、ドゾウ川の軸の湯温泉の上流側に谷止工を施工する。</p> <p>④施工に当たっては、資材運搬路を確保し、施工期間を踏まえ、現地発生土や二次製品を活用するなど効率的に施工できる工法を検討する。</p>
当面の対策 (1~2年以内)	<p>①放森地区や行者の渓北側の山腹崩壊は、今後も土砂流出の恐れがあるので、山腹工を施工する。</p> <p>②渓流内の不安定土砂および土石流下流の裸地の浸食・表層崩壊の進行への防護工事を実施する。</p> <p>③柳沢では、崩壊土砂が道路や渓流まで流出しているので、適切な対策工を設置して、施工中の安全管理や下流の住民のための監視システムを整備する。</p> <p>④当該対策が実施されるまでの間は、ドゾウ川の中流は、ドゾウ川の軸の湯温泉の上流側に谷止工を施工する。</p>
3年以降 の対策	<p>①山腹崩壊の十分な安定が図れない箇所において、土留工等による山腹工を実施する。必要に応じて航緑化工法等の緑化工法を研究しながら、裸地からの土砂流出を抑制する工法を検討する。</p> <p>②植生回復状況を踏まえ、緑化基礎工のための山腹工を実施する。</p>

地区名	(5) 産女川上流域(磐井川流域)
荒廃現況	産女川上流域の荒廃面積約18ha、荒廃率54%で、渓床不安定土砂量は240万m ³ 、崩壊残存土砂量は630万m ³ 、合計870万m ³ の不安定土砂量がある。
対策方針 (基本的な考え方)	<p>①国有林下流端付近に、不安定土砂の固定効果の高い、大型谷止工を設置する。</p> <p>②日本林道橋上流の多量の渓流内の不安定土砂や山脚の固定、および地すべり土塊内の渓流流路の確保を目的として、渓間工(谷止工・床固工・流路工・護岸工の連続配置による流路固定)を整備し、浸食洗掘による不安定化を防止する。</p> <p>③流域内にあたる日本林道橋付近では三面張流路工と安定化する。</p> <p>④深層崩壊の崩壊土堆への流水が供給し、末端崩壊を助長させる恐れがあることから、堆積土急崖部の山腹工(切土整形)や水路工と土留工を整備する。</p> <p>⑤優先順位は、下流域における安全確保を目的とした不安定土砂の固定を優先、次に発生源の対策施設に着手する。</p> <p>⑥下流域および工事中の安全対策として、源渓の土石流センサーを利用して監視システムを継続する。</p> <p>⑦冠頭部の大規模崩壊の亀裂の変状を把握するために、監視システムを整備する。</p>
当面の対策 (1~2年以内)	<p>①国有林と民有林の境界付近に谷止工を基盤設置し、不安定土砂を安定させる。</p> <p>②流出土砂の拡大亀裂の変状を伸縮計で監視するともに、設置済みの土石流ワイヤーセンサーを利用して監視システムを継続して運用する。</p> <p>③冠頭部滑落崖の大規模崩壊の変状を伸縮計で監視する。</p> <p>④日本林道橋付近に、渓間工の基礎となる谷止工を施工する。</p> <p>⑤国有林界に設置する谷止工と旧桂沢林道橋との間に、谷止工を施工する。</p> <p>⑥日本林道橋上部の床固工群(流路工・護岸工)を施工する。</p> <p>⑦渓間工による山脚固定効果や土砂流出の状況を踏まえ、必要に応じて大規模崩壊に山腹工を施工する。</p>
3年目以降 の対策	




山腹荒廃状況




渓流荒廃状況

既設地盤工による土砂流出防止状況
冠頭部滑落崖上方斜面の大規模崩壊

既設地盤工による土砂流出防止状況

地区名	(6) 蝶井川上流域(鬼頭沢合流点より上流、湯尻沢・一ツ石沢・桂沢・鬼頭沢・磐井川上流残流域)
荒廃現況	磐井川上流域の荒廃面積は196ha、荒廃率3.3%、溪床不安定土砂量(は318万m ³ 、前壊残存土砂量は495万m ³ 、合計で約813万m ³ の不安定土砂量がある。
対策方針 (基本的な考え方)	<p>①国道や林道に直接的に影響する荒廃地は、山腹工を計画する。</p> <p>②磐井川源流(湯尻沢)の山腹斜面等へのアクセスは極めて困難であることに加え、渓床は岩塊が堆積していく比較的安定していることを踏まえ、当面、最下流に谷止工を施工することによって、流域からの土砂流出を抑制させることとする。</p> <p>③一ツ石沢は貯設谷止工と河道閉塞箇所の間に、河床閉塞箇所の土砂流出を防止するために、階段状に谷止工を連続して設置する。</p> <p>④桂沢は、荒廃の著しい東桂沢河口谷止工を実施し、その後、荒廃状況を踏まえ、追加的に山腹工や谷止工を施工する。</p> <p>⑤真湯スキー場と鬼頭沢は、荒廃の著しい支流との合流点付近に谷止工を実施し、その後、荒廃状況を踏まえ、追加的に山腹工や谷止工を施工する。</p>
当面の対策 (1~2年以内)	<p>①国道や林道に直接、被害を与える崩壊地は山腹工を優先的に施工する。</p> <p>②湯尻沢および一ツ石沢の谷止工は、保全対象に近く、容易な下流端の谷止工を施工する。</p> <p>③桂沢については、保全対象に近く、貯存林道を利用する山腹工の施工計画箇所の直上に1基施工する。</p> <p>④鬼頭沢では土砂流出防止のために谷止工4基を施工する。また、真湯スキー場近くに谷止工を1基施工する。</p>
3年目以降 の対策	<p>①一ツ石沢の谷止工2基および真湯湯の谷止工を順次施工する。</p> <p>②国道342号線等の資材運搬路の復旧の進捗状況により、必要な山腹工を順次施工する。</p>
	
	
	
	

地区名	(7) 前川流域(前川・北沢・大沢・大寒沢・タモノキ沢)
荒廃現況	前川流域の荒廃面積約88ha、荒廃率1.6%で、渓床不安定土砂量は45万m ³ 、崩壊残存土砂量は333万m ³ で、合計約478万m ³ の不安定土砂量がある。 ①前川上流域は、渓流勾配が不安全土砂がほとんど残存しているが、下流への影響を考慮して前川本流に流出してきた土砂を谷止工で対応する。 ②河道開削を実施すると共に渓床に厚く堆積している不安定土砂の下流端に谷止工を設置する。崩壊地は、山腹工を実施する。 ③北沢渓流頭部の大規模な深層崩壊地は、下流側に谷止工を設置するものとするが、渓床堆積土砂や崩壊地内の対策は土砂流出の状況を踏まえて検討する。 ④タモノキ沢の最も上流部の崩壊地は、下流で土砂の流出を防止する。 ⑤現在活用されていない林道・作業道を舗修して、資材運搬路として有効活用する。
対策方針 (基本的な考え方)	当面の対策 (1~2年以内) ①大寒沢に2基、大沢に3基、前川本流に3基、タモノキ沢に1基、それぞれ谷止工を実施し、下流への土砂流出を防止する。 ②不安定土砂量の多い北沢に谷止工3基を実施し、北沢の一部分が河道閉塞し、渓床堆積物が厚く堆積している箇所の下流端に谷止工を設置して、土砂流出を防止する。 3年目以降の対策 ①資材運搬路の整備状況に合わせて、タモノキ沢の河道閉塞箇所に食い込み規模が小さいものの、まだ一部河道閉塞しているが渓床勾配が小さいの下流側に谷止工を実施し、土砂の流出を防止する。 ②渓流部の崩壊地からの土砂流出状況を把握し、必要に応じて山腹工を検討する。
対策方針 (基本的な考え方)	①大寒沢に2基、大沢に3基、前川本流に3基、タモノキ沢に1基、それぞれ谷止工を実施し、下流への土砂流出を防止する。 ②不安定土砂量の多い北沢に谷止工3基を実施し、北沢の一部分が河道閉塞し、渓床堆積物が厚く堆積している箇所の下流端に谷止工を設置して、土砂流出を防止する。 ③渓流部の崩壊地からの土砂流出状況を把握し、必要に応じて山腹工を検討する。
対策方針 (基本的な考え方)	①大寒沢に2基、大沢に3基、前川本流に3基、タモノキ沢に1基、それぞれ谷止工を実施し、下流への土砂流出を防止する。 ②不安定土砂量の多い北沢に谷止工3基を実施し、北沢の一部分が河道閉塞し、渓床堆積物が厚く堆積している箇所の下流端に谷止工を設置して、土砂流出を防止する。 ③渓流部の崩壊地からの土砂流出状況を把握し、必要に応じて山腹工を検討する。



タモノキ沢 上流の山腹崩壊



タモノキ沢 山腹崩壊状況



北沢源流の山腹崩壊





大寒沢 山腹崩壊(河道閉塞)

地区名		(8) 尿前沢(胆沢川流域)
荒廃現況 荒廃現況	山腹荒廃 地すべり	尿前沢流域の荒廃面積約7ha、荒廃率2.2%、渓床不安定土砂量[は26万m ³ 、前壊残存土砂量[は256万m ³ で、合計約282万m ³]の不安定土砂量がある。 中流域では、地すべりが再活動(尿前沢地区地すべり)している。地すべりの規模は、幅100m、斜面長300m、平均すべり面深度15m、移動土塊量約45万m ³ で、河道閉塞[は発生していないが、集水井やアンカーエフエクトが施設している。
対策方針 (基本的な考え方)		①尿前沢流域による山腹の不安定土砂が大部分を占めることから、中・上流域部の山腹の不安定土砂が被災している。 ②お岩沢合流部直下の深層崩壊は、渓床固定など渓床土砂流出防止を図る。 ③尿前沢地区地すべりは、地すべり防止施設が被災していることから、詳細な地すべり機構を把握した上で、機能を失った施設の復旧を実施する。 ④尿前沢合流より下流域部は、胆沢ダム湛水域となることから、ダム管理者との調整を図る必要があるが、当面、河道閉塞部の対策を優先して行う。
当面の対策 (1~2年以内)		①中流域部の尿前沢地区地すべりは、治山施設の復旧を図る。 ②既設の床工を前提として中流域の渓間工2基を施工し、流出する山腹および渓流の不安定土砂の流出防止を図る。 ③緊急対応として、下流域河道閉塞部の開削および渓間工を実施する。
3年目以降 の対策		①中流域部上部の崩壊地および渓床堆積物が厚く堆積した箇所の下流側に谷止工を設置し、山腹の固定および渓床の安定を図る。 ②中流域部最上部の大規模な深層崩壊の変動状況を追跡調査し、山腹工の必要性を検討する。 ③植生回復状況を踏まえ、必要に応じて绿化工等による綠化を検討し、土砂の移動防止と土砂の回復を図る。

尿前沢地すべり 集水井の破損

河道閉塞箇所と山腹崩壊状況

尿前沢 下流域の山腹崩壊と河道状況




Aブロック右末端部の土砂流出状況



Aプロック左側部の拡大亀裂



コック全景と末端部の崩落岩塊

地区名	(10) 荒砥尻地すべり
荒砥現況	荒砥沢ダム上流部、斜面長約1、300m、幅約900m、すべり面深度70～100m、すべり面深度約150m。 ①すべり面の変位については、融雪期の観測結果を待つ必要もあるが、全体ブロック、拡大ブロックともに一體的な滑動の可能性が減少しており、山腹工を主体とした対策にシフトする可能性が高まっている。 ②拡大ブロックの対策が不要となつても滑落崖自体の安定化対策は必要である。 ③地内、及び周辺で発生している湧水は早急に解消させる。 ④末端ブロックは、末端部の浸食が発生すればハブロックとして滑動し、後背斜面を不安定化させるため、抑止力を導入して着実な対策を図る。
対策方針 (基本的な考え方)	当面の対策 (1～2年以内) ①滑落崖の安定を確保するための排土工(377千m ³)を実施する。発生土砂は末端部東側の凹部の盛土材として利用する。 ②頭部陥没帶、左右側壁部、末端部で滑落崖からの湧水、あるいは移動土塊が渓床をせき止めで湛水が発生する。未端部では水路による排水が困難なため、縦坑を足場とした暗渠工を施工し、他箇所は水路工・流路工で導水する。 ③右側壁部では移動土塊、懸垂土塊がヒアクラ汎き壓止め、未端部西側ではシミクラ汎が上流部からの土砂の流入で荒廃している。流路工・谷止工で削壁部・未端部の流路固定を浸食防止を図る。 ④末端ブロックは、杭打入工で抑止し、杭打入工の負担を軽減するために盛土工を併用する。 3年目以降 ①滑落崖対策の追加排土工、及び排土工下部の法面保護工を実施する。 ②地内の整地工、水路工、緑化工を実施する。
荒砥現況	    
	<p>①滑落崖の安定を確保するための排土工(377千m³)を実施する。発生土砂は末端部東側の凹部の盛土材として利用する。 ②頭部陥没帶、左右側壁部、末端部で滑落崖からの湧水、あるいは移動土塊が渓床をせき止めで湛水が発生する。未端部では水路による排水が困難なため、縦坑を足場とした暗渠工を施工し、他箇所は水路工・流路工で導水する。 ③右側壁部では移動土塊、懸垂土塊がヒアクラ汎き壓止め、未端部西側ではシミクラ汎が上流部からの土砂の流入で荒廃している。流路工・谷止工で削壁部・未端部の流路固定を浸食防止を図る。 ④末端ブロックは、杭打入工で抑止し、杭打入工の負担を軽減するために盛土工を併用する。</p> <p>3年目以降 ①滑落崖対策の追加排土工、及び排土工下部の法面保護工を実施する。 ②地内の整地工、水路工、緑化工を実施する。</p> <p>末端部東側の堰引帯(ヒューム管)は日深溪から50m以上持ち上げられている</p>