

被害状況写真



写真1.被災状況（上空から全景）



写真2.被災状況（起点側→終点側）

復旧状況写真



実施工種：軟弱地盤補強工（法面工及び押さえ盛土工は治山事業で実施）
施工会社：(株)オオタベ

復旧状況写真



実施工種：軟弱地盤補強工（法面工及び押さえ盛土工は治山事業で実施）
施工会社：(株)オオタベ

