2.3 荒砥沢地すべりの推移と評価

2.3.1 土砂流出状況の把握(LP差分解析)

(1) レーザープロファイラデータ (LP データ) の補正


荒砥沢地すべり発災後、複数回に渡り航空レーザー測量が行われている(表 2.1 参照)。

しかしながら、平成 23 年のデータは基準点にズレが生じており、LP データを比較することが困難なデータであった。そのため、平成 23 年 (2011 年) 5 月の LP データを全体的に北西方向にに移動させ、基準点のズレの解消を試みた。その結果、西に 3 メートル、北に 1 メートル移動させることで、妥当性の高い結果を得ることができた。

表 2.1 航空レーザー測量成果一覧

測 量 日	備考
平成 20 年(2008年) 6月	岩手宮城内陸地震発生直後
平成 20 年(2008年)7月	1ヶ月後
平成 20 年(2008年)9月	3ヶ月後
平成 21 年(2009 年)10 月	1年4ヶ月後
平成 23 年 (2011 年) 5 月	2年11ヶ月後

表 2.2 LP データの補正結果



※平成23年5月のデータと平成21年10月のデータとの差分を取り、不動地盤の地形変化に着目して妥当性が高いと判定した。





図 2.1 差分解析結果(平成23年5月-平成20年6月)

工事の進捗による地形変化,および 池への湛水による地形量の変化を除 けば,大きな地形変化は,冠頭部滑落 崖周辺およびリッジの頂部に限られ る。

時系列で見れば震災直後から <u>1 ケ</u>月で滑落崖と,リッジの頂部が大きく崩れたが,その後 1 年間は,滑落崖の一部分が崩壊するのみで,大きな変化はない。

平成21年から平成23年の間に滑落崖の崩壊や,リッジ頂部の崩壊が進行しており,急崖が残る限りは,今後も崩壊が続くものと考えられる。



H20.9-H21.10の地形変化

池の水位低下

池の水位低下

工事影響

図 2.2 差分解析結果 (時系列変化)

H20.6-H20.9の地形変化

(b) ⑧地区に着目した地形変化

地形の変化が大きかった冠頭部滑落崖周辺に着目する。

図より滑落崖は表層より崩壊し(地盤の低下),その直下に土砂が堆積している(地盤の上昇)ことが分かる。

図 2.3 に示した赤線は、⑧地区の流域界であるが、この範囲において、土砂の侵食および工事影響を除いた、滑落崖の崩壊・堆積について差分量を求めると次のとおりとなった。

この結果から、滑落崖の崩壊土砂はその直下に堆積し、その後の移動はほとんどないものと考えられる。

また、⑧地区は侵食著しいことがわかり、土砂流出防止の観点からは早急な対策が望まれる。




図 2.3 差分解析結果 (平成 23 年 5 月 - 平成 20 年 6 月)

