



① 冠頭部拡大亀裂





② 末端ブロック





H22 施工前



H22 施工後

末端ブロック山腹緑化工