経緯度数値は世界測地系による

東北森林管理局
東青森林計画区
青森森林管理署森林位置図兼管内図
2片の内第1片


陸奥湾
青森湾
平内
野辺地
野辺地町
東北町
七戸
七戸町
十和田市
八甲田
北八甲田
黒石
浪岡
五所川原
飯詰
広瀬後潟
喜良市
内真部
浅虫夏泊県立自然公園
津軽森林管理署金木支署
三八上北森林管理署
十和田八幡平国立公園
崩壊土砂流出危険地区 201−1
崩壊土砂流出危険地区 201−2
崩壊土砂流出危険地区 201−3
崩壊土砂流出危険地区 201−4
崩壊土砂流出危険地区 201−5
崩壊土砂流出危険地区 201−6
山腹崩壊危険地区 地301−2
山腹崩壊危険地区 地301−1
山腹崩壊危険地区 地201−9
崩壊土砂流出危険地区 201−14
崩壊土砂流出危険地区 201−15
崩壊土砂流出危険地区 201−16
山腹崩壊危険地区 地201−10
崩壊土砂流出危険地区 201−17
崩壊土砂流出危険地区 201−21
崩壊土砂流出危険地区 201−22
崩壊土砂流出危険地区 201−19
崩壊土砂流出危険地区 201−20
崩壊土砂流出危険地区 201−18
山腹崩壊危険地区 地201−11
崩壊土砂流出危険地区 301−1
崩壊土砂流出危険地区 301−3
崩壊土砂流出危険地区 301−2
崩壊土砂流出危険地区 201−7
山腹崩壊危険地区 地201−3
山腹崩壊危険地区 地201−2
崩壊土砂流出危険地区 201−9
山腹崩壊危険地区 地落201−1
崩壊土砂流出危険地区 201−11
崩壊土砂流出危険地区 201−12
山腹崩壊危険地区 地201−7
山腹崩壊危険地区 地201−8
山腹崩壊危険地区 地201−6
崩壊土砂流出危険地区 201−13
山腹崩壊危険地区 地201−4
崩壊土砂流出危険地区 201−8
山腹崩壊危険地区 地落201−5
崩壊土砂流出危険地区 201−10
山腹崩壊危険地区 301−6
山腹崩壊危険地区 301−8
山腹崩壊危険地区 301−7
崩壊土砂流出危険地区 301−6
山腹崩壊危険地区 301−8
崩壊土砂流出危険地区 301−7
山腹崩壊危険地区 301−5
山腹崩壊危険地区 301−9
崩壊土砂流出危険地区 301−5
崩壊土砂流出危険地区 301−4
山腹崩壊危険地区 301−3
山腹崩壊危険地区 301−4
山腹崩壊危険地区 301−10
位置図
1:500,000
記号
1:50,000
1000 500 0 1000 2000 3000 4000m

凡	例
山腹崩壊危険地区	○
地すべり危険地区	−○
崩壊土砂流出危険地区	―

凡例	
🟩	制限林
▯	普通林
伐	官行造林地（伐は伐採済跡地）
▨	森林計画区界
東 青	森林計画区名
▨	森林管理署界
▨	森林管理署支署界
山 青森	森林管理署・名称
―	担当区界
八甲田	担当区名
山 八甲田	森林事務所・名称
―	林班界
5 5	林班番号
文字	自然公園界・名称
文字	鳥獣保護区特別保護地区・名称
文字	自然環境保全地域特別地区・名称
文字	保護林・名称
文字	レクリエーションの森・名称
△	三角点
‖	主要公道等（国道・主要地方道・一般道）
‖	国有林林道
―	軽車道
―	歩道

平成十八年度調製　東北森林管理局

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１
地形図を複製したものである。（承認番号　平30情複、第215号）」

国土地図株式会社