東北森林管理局
北上川中流森林計画区
岩手南部森林管理署森林位置図兼管内図
4片の内第4片

経緯度数値は世界測地系による

崩壊土砂流出危険地区 ３６６－９
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－７
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－８
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－３
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－４
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－５
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－６
山腹崩壊危険地区 地３６６－７
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－１０
地すべり危険地区 ２０６－１
崩壊土砂流出危険地区 ２０６－１
崩壊土砂流出危険地区 ２０６－８
山腹崩壊危険地区 地２０６－４
山腹崩壊危険地区 ３６６－３
山腹崩壊危険地区 地３６６－５
山腹崩壊危険地区 地落３６６－６
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－１
崩壊土砂流出危険地区 ２０６－２
崩壊土砂流出危険地区 ３６６－２
山腹崩壊危険地区 地３６６－２
山腹崩壊危険地区 地３６６－１
山腹崩壊危険地区 地２０６－５
崩壊土砂流出危険地区 ２０６－４
崩壊土砂流出危険地区 ２０６－３
山腹崩壊危険地区 地落２０６－２
崩壊土砂流出危険地区 ３８１－１
崩壊土砂流出危険地区 ２０６－５
山腹崩壊危険地区 地落２０６－３
崩壊土砂流出危険地区 ２０６－７
山腹崩壊危険地区 地落２０６－１
崩壊土砂流出危険地区 ２０６－６

位置図 1：700,000

凡例
- 山腹崩壊危険地区
- 地すべり危険地区
- 崩壊土砂流出危険地区

1：50,000

平成二十年度調製　東北森林管理局

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分１地形図を複製したものである。（承認番号　平30情複、第215号）」

国土地図株式会社