

環状剥皮等の乾燥に与える効果について

愛知県森林・林業技術センター 主任研究員 山本 勝洋 やまもと かつひろ

要旨

環状剥皮と葉枯らし効果による含水率の推移および製材後の天然乾燥に与える影響を調査しました。その結果、環状剥皮長さ 4 m と葉枯らしが辺材部の含水率低下に効果がありました。製材後の含水率は、環状剥皮および葉枯らし処理材の心材率が低いほど含水率が低い傾向がありました。製材後の材面割れの発生は心材率が高いほど少なくなる傾向がありました。

はじめに

近年、建築分野等では乾燥材の利用が高まっています。しかし、スギは個体による含水率のバラツキが多く、また高含水率のため乾燥時の問題となっています。そこで、乾燥前に含水率を低下させバラツキを少なくすることを目的として、環状剥皮と葉枯らし処理を行いました。その処理材は製材後、辺材が一部取り除かれるため、材の品質には心材率が大きく関係すると考え、製材後の心材率と材面割れの関係について調査しました。

1 調査方法

(1) 環状剥皮等の乾燥前処理効果調査

愛知県豊田市地内(県有林)のスギ人工林(林齢 23 年生、胸高直径 20~28 cm)で試験を行いました。処理時期は 2005 年 5 月下旬で、処理は環状剥皮 4 区分(根元から 50 cm 上部より剥皮長さ 0.5・1.0・2.0・4.0 m、以下、環状剥皮 0.5・1・2・4 という)、葉枯らしおよび対照として無処理それぞれ各 5 本、計 30 本を処理しました(写真-1)。含水率は、処理後 0、2、4 ヶ月後に根元から 50 cm 上部と 4.5 m 上部の 2箇所から成長錐により試片を採取し(写真-2)、全乾法で測定しました。また、9 ヶ月後の 2006 年 2 月下旬に伐倒し、上記の 2箇所から厚さ 3 cm の円盤を採取し全乾法により含水率を測定しました。

(2) 処理材の製材後品質調査

2006 年 3 月、(1) で処理した材を 10.5 cm、長さ 4 m 心持ち正角材に製材した後、長さ 1 m に切断するとともに重量を測定しました。その後、両木口をシリコンでシールして天然乾燥を行い、乾燥 3 ヶ月後に含水率、材面割れおよび心材率を調査しました。



写真-1 処理後の全景



写真-2 成長錐による含水率測定用試片採取

2 結果と考察

(1) 環状剥皮等の乾燥前処理効果調査

環状剥皮等処理後の根元および4.5m上部の心材、辺材の含水率変化を図-1～4に示します。根元辺材部の含水率変化は、葉枯らしは2ヶ月後には、176%から57%に急激に低下し、9ヶ月後には48%に低下しました。一方、環状剥皮0.5は163%から105%、環状剥皮1は158%から96%、環状剥皮2は160%から95%および環状剥皮4は162%から111%に徐々に低下し、剥皮長さによる含水率低下には差異が認められませんでした。4.5m上部の辺材部の含水率変化は、葉枯らしは2ヶ月後には97%から48%に低下し、その後変化は認められず、9ヶ月後には92%でした。環状剥皮0.5は2ヶ月後には115%から101%、環状剥皮1は117%から98%、環状剥皮2は119%から101%に低下し、その後変化は認められず9ヶ月後にはそれぞれ125%、115%、111%でした。一方、環状剥皮4は2ヶ月後には116%から76%に低下し、その後も徐々に低下傾向を示し9ヶ月後には53%に低下しました。




図-1 根元辺材部含水率変化




図-2 4.5m上部辺材部含水率変化




図-3 根元心材部含水率変化




図-4 4.5m上部心材部含水率変化

根元心材部の含水率変化は、環状剥皮および葉枯らしの挙動が無処理材と同様な傾向を示しました。環状剥皮等処理直後と9ヶ月後の辺材部含水率を表-1、心材部含水率を表-2に示します。根元辺材部含水率の当初標準偏差は31～47%の範囲でしたが、9ヶ月後には葉枯らしのみ9%と顕著に小さくなりました。一方、環状剥皮は葉枯らしの様な顕著な変化は認められませんでした。4.5m上部の辺材部は環状剥皮4を除いて、他の処理材は全て大きくなりました。

根元心材部含水率の標準偏差は、当初と9ヶ月後とでは顕著な差は認められませんでした。一方、4.5m上部の心材部含水率の標準偏差は、葉枯らしが47%から19%と小さくなりました。また、環状剥皮1、2、4もそれぞれ36%から20%、29%から22%、31%から21%と変化が認められました。

これらのことから、乾燥前処理として含水率低下および含水率の平均化の効果が認められたのは、葉枯らしおよび環状剥皮4で、特に辺材部においてその有効性がありました。また、葉枯らしは根元付近で短期間に効果が現れ、環状剥皮4は4.5m上部付近で効果が現れました。

表1－処理別の辺材部含水率

処理区分	根元辺材		4.5m上部辺材	
	当初含水率(%)	9ヶ月後含水率(%)	当初含水率(%)	9ヶ月後含水率(%)
環状剥皮0.5	163 ±39	105 ±32	115 ±19	125 ±54
環状剥皮1	158 ±31	96 ±28	117 ±25	115 ±51
環状剥皮2	160 ±32	95 ±20	119 ±18	111 ±43
環状剥皮4	162 ±32	111 ±38	116 ±23	53 ±12
葉枯らし	176 ±47	48 ± 9	97 ±11	92 ±31
無処理	171 ±41	217 ±27	113 ±16	165 ±64

表2－処理別的心材部含水率

処理区分	根元心材		4.5m上部心材	
	当初含水率(%)	9ヶ月後含水率(%)	当初含水率(%)	9ヶ月後含水率(%)
環状剥皮0.5	136 ±54	122 ±54	83 ±29	73 ±32
環状剥皮1	145 ±43	142 ±34	88 ±36	79 ±29
環状剥皮2	140 ±48	131 ±44	102 ±29	80 ±22
環状剥皮4	175 ±56	155 ±60	74 ±31	75 ±21
葉枯らし	141 ±54	117 ±65	93 ±47	61 ±19
無処理	161 ±66	135 ±44	85 ±17	74 ±18

(2) 処理材の製材後品質調査

製材後の含水率と心材率、乾燥3ヶ月後の含水率および材面割れを調査した結果、製材後の含水率は環状剥皮0.5、1、2、4と葉枯らしおよび無処理それぞれ、30～73%、37～99%、39～82%、42～158%、32～84%、55～106%であり、処理材は無処理材に比べ含水率が低い傾向が認められ、処理効果が窺われました。心材率はそれぞれ、76～96%、72～97%、65～95%、44～93%、69～98%、57～95%であり、製材後含水率と心材率の関係は図-5に示すとおり、相関係数は環状剥皮0.5、1、2、4と葉枯らしおよび無処理それぞれ、-0.604、0.087、0.770、0.620、0.541および-0.007であり、環状剥皮0.5、2、4および葉枯らしは有意な相関が認められ、製材後の心材率が低いほど処理効果が高いと考えられました。

乾燥3ヶ月後の含水率は、心材率に関係なくほとんど全て20%以下に低下し、処理材と無処理材の差が認められませんでした。

処理別の4材面の割れ平均長さは、環状剥皮0.5、1、2、4と葉枯らしおよび無処理それぞれ、507cm、396cm、438cm、446cm、483cmおよび355cmであり、処理材は無処理材に比べ材面割れが発生し易い傾向がありました。材面割れと心材率の関係を図-6に示します。相関係数はそれぞれ、0.629、-0.074、-0.123、-0.445、0.027および-0.593であり、環状剥皮0.5、4および無処理は有意な関係が認められました。また、全体的に見ても相関係数が-0.181で負の相関であることから、心材率が高くなると材面割れの発生は少なくなると推察されました。




図-5 製材後含水率と心材率の関係




図-6 材面割れと心材の関係

おわりに

今回、乾燥の前処理として環状剥皮と葉枯らしを行い、その処理材が製材後の乾燥に与える影響を調査し、心材率との関連について考察を行いました。その結果、環状剥皮4と葉枯らしは辺材部の含水率低下に効果がありました。製材後の含水率は、心材率が低いほど処理効果が高いと判断されました。材面割れは、処理によって発生が助長される傾向があるものの、心材率が高くなると少なくなる傾向がありました。今後は、これらの知見を生かし、低コストで品質の良い乾燥技術の開発に取り組んでいきたいと考えています。