

請負事業体及び立木販売における災害発生報告 (休業 4 日以上)

1 署 等 名	中部森林管理局東濃森林管理署
2 事業の種類	国有林治山事業 (川上川下流 (巢乗沢) 復旧治山工事)
3 災害発生日時等	令和 7 年 6 月 2 6 日 (木) 8 時 3 0 分頃 発生 怪我の程度: 腰椎圧迫骨折、左肩亀裂骨折 休業見込み: 2 週間 (14 日間)
4 災害発生場所	岐阜県中津川市川上 川上国有林 2028 林班 巢乗林道
5 契約相手方	大宗土建株式会社 代表取締役 杉山一樹
6 事業実行事業体	同 上
7 被災者年齢等	年齢: 6 9 歳 性別: 女性 2 の事業の経験年数: 2 0 年 雇用区分: 正規雇用 社会保険等加入状況: <u>労災</u> <u>雇用</u> <u>健康</u> <u>厚生</u> <u>建退</u>
8 従事作業	ゴミ分別看板 設置作業
9 災害概況	当日、被災者は同僚 4 名 (現場代理人、同僚 A、B、C) と事業現場に入り、現場代理人から指示を受け、8 時 15 分頃からゴミ分別のための看板設置作業を開始した。 8 時 30 分頃、被災者は分別看板を設置する為、ゴミ集積場から設置予定箇所である奥 (ガードレール方向) に向かって入ろうとしたが、障害となる物があった為に断念し、ゴミ集積場を回り込みガードレール外側へ出て設置作業を開始したところ、誤って林道路肩 (ブロック積擁壁) から足を滑らせ、尻もちを突く形で約 2 m 落下した。 被災者は痛みがあったものの歩行は可能であり大したことは無いと考え、作業を継続し分別看板の設置を終了したが、その後も肩の痛みが続いた (腰の痛みは無かった) ため、現場代理人にその旨を伝えて、自ら自動車を運転し自宅へ戻り夫と共に、さか整形外科へ行き診察を受けた。検査の結果、腰椎圧迫骨折と左肩の骨にひびが入っている旨の診断がされた。 9 時 00 分頃 現場から下山。 9 時 30 分頃 自宅に到着後病院へ向かう。 10 時 30 分頃 さか整形外科に到着し治療を受けた。 12 時 45 分頃 東濃森林管理署へ災害の第 1 報を報告。 13 時 00 分頃 被災者は治療を終え、帰宅時に会社へ寄り怪我の状況等を説明。
10 その他特記すべき事項	6 月 27 日 ・大宗土建株式会社において、再発防止安全対策会議を実施。 7 月 1 日 ・大宗土建株式会社における安全大会にて、事故概要説明および再発防止対策について報告。 7 月 2 日 ・会社より恵那労働基準監督署へ本災害の報告を行う。

	7 月 2 日 ・ 東濃森林管理署へ再発防止安全対策会議の実施および今後の安全策について報告。 7 月 3 日 ・ 恵那労働基準監督署より工事再開について支障ない旨の連絡あり。
--	---

災害箇所発生位置図 縮尺：1/100,000

岐阜県中津川市川上 川上国有林 2028 林班 巢乗林道

災害発生箇所からの距離及び時間

機関名	距離 (km)	時間 (分)
東濃森林管理署	15.8	30
東濃森林管理署	28.7	46
中津川治山事業所	22.8	39
中津川警察署	25.8	45
中津川警察署坂下交番	10.5	22
中津川市消防本部	25.9	45
中消防署坂下分署	9.9	21
国保坂下診療所	12.5	26
さか整形外科	29.1	48
中津川市川上総合事務所	6.6	18

Google mapにより算出




災害箇所発生位置図

縮尺：1/20,000

岐阜県中津川市川上

川上国有林 2028 林班

巢乗林道




災害箇所発生位置図

縮尺：1/5,000

岐阜県中津川市川上


川上国有林 2028 林班

乗乗林道



災害発生箇所 見取図

巢乗林道 2028-II 林班



災害発生箇所 状況写真

巢乗林道 2028-II 林班



災害発生箇所 状況写真

巢乗林道 2028-II 林班



ガードレール外側へ出てしまう

災害発生箇所 状況写真

巢乗林道 2028-II 林班

