


請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)


1 署 等 名	北信森林管理署
2 事業の種類	大峰山国有林 森林環境保全整備事業(北信7) (造林事業)
3 災害発生日時等	令和2年3月4日(水) 11時45分頃発生 怪我の程度:右下腿挫滅創 休業見込み:全治1ヶ月程度の見込み
4 災害発生場所	長野県長野市大峰山国有林1069い林小班
5 契約相手方	長野森林組合
6 事業実行事業体	同 上
7 被災者年齢等	年齢: 50歳 性別: 男 2の事業の経験年数: 22年 雇用区分: 常用 社会保険等加入状況: (労災)、(雇用)、(健康)、厚生、(林退)
8 従事作業	森林環境保全整備事業(マツ食い虫伐倒駆除)
9 災害概況	<p>当日、被災者は、同僚4名と北信森林管理署発注の森林環境保全整備事業(マツ食い虫伐倒駆除)作業に従事していた。</p> <p>当該作業は2班に分かれ、被災者は、同僚と3名の班で、伐倒者(1名)の作業後、2名で玉切り、枝条整理、燻蒸処理作業を行っていた。</p> <p>11:45頃、伐倒後の玉切り、枝条整理、燻蒸処理作業を担当していた被災者は、枝条整理し被覆シート内に収まるようにするため、集積した枝条をチェーンソーで細かく切断中、被災者の右側後方にあった小径の枝条も切断しようとしたとき、枝条にチェーンソーの先端が当たり、キックバックでチェーンソーが被災者の右足に向かって跳ね上がり、下肢の切創防止用保護衣(防護ズボン)の着用をしていたものの損傷を防ぐ保護部材の無い部分にソーチェンがあたり切創した。</p> <p>直ちに同僚と下山し、救急車で長野赤十字病院に搬送した。</p>
10 その他特記すべき事項	令和2年3月5日 長野森林組合が作業着手前に職員対象に安全指導。

# 災害発生箇所位置図



# 災害発生箇所 基本図挿入図

長野県長野市大峰山国有林1069い林小班



1069

災害発生箇所

凡例	
	災害発生箇所
	下山ルート
	県道

s = 1 / 5 0 0 0

至 長野市往生寺

至 長野市上松

信越地震観測所前

被災者の救急車乗車地点

災害発生時の状況

