


請負事業体及び立木販売における災害発生報告(休業4日以上)

1 署 等 名	中信森林管理署
2 事 業 の 種 類	請負事業（治山事業）
3 災 害 発 生 日 時 等	平成28年10月27日（木） 14時00分頃発生 怪我の程度：右膝 脛骨顆間隆起骨折（けいこつかかんりゅうきこっせつ） 休業見込み：4週間の入院（休業は不明）
4 災 害 発 生 場 所	新潟県糸魚川市大所
5 契 約 相 手 方	株式会社 後藤組
6 事 業 実 行 事 業 体	有限会社 田中建設（一次下請）
7 被 災 者 年 齢 等	年齢：38歳 性別：男性 2の事業経験年数：18年 雇用区分：常雇 社会保険等加入状況：労災、雇用、健康、厚生
8 従 事 作 業	治山工事 鋼製枠谷止工 廻排水施設の足場解体作業
9 災 害 概 況	当日、被災者は、廻排水施設上で同僚2名（A、B）と解体作業、同僚（C）は、鋼製枠谷止工上で資材受け取りと片付け、同僚（D、E）は、鋼製枠谷止工の上下流部でバックホウ作業（オペレーター）に従事していた。 14時00分頃、被災者は、鋼製枠の上から廻排水施設の足場に移ろうとして転落防止のために設置した単管（手すり）に手を掛けたところ、単管の片側のクランプ（固定金具）が緩められていたため、単管が動き、体勢を崩し約4mの高さから鋼製枠背面の大型土のうの上に落ち右膝を強打した。 なお、被災者は、午前中の作業で単管の片側クランプが緩められていることを同僚（A）から伝えられていたが、午後の作業では忘れていた。 被災者は、さほど痛みが無かったことから作業を続けていたが、16：00分頃、痛みが強くなったため、付近で打合せを行っていた現場代理人に状況を報告し、現場代理人は直ちに会社へ報告するとともに最寄りの医療機関である糸魚川総合病院に向かった。 17時20分頃、糸魚川総合病院に到着し、受診した。
10 その他特記すべき事項	28日 労働基準監督署へ連絡 31日 労働基準監督署へ関係書類を提出


災害発生箇所広域図



災害発生箇所からの距離

中信森林管理署	100.9km
株式会社 後藤組	35.3km
姫川治山事業所	37.1km
上越労働基準監署	83.9km
糸魚川総合病院	37.4km

災害発生箇所位置図 1:1,000



平面図



災害発生箇所見取図

