

アンカー工の手順



① 施工基盤(やぐらの設置)



② 削孔



③ 孔内洗浄



④ 注入モルタル(樹脂系)の配合



⑤ モルタル注入



⑥ 受圧板設置



⑦ 定着荷重確認



⑧ 完成