

令和8年4月現在

内野工区

○概要

場所：十津川内野
 崩壊地面積：4.79ha
 主要工種：谷止工、山腹工
 工期：契約締結日の翌日から
 令和9年3月5日まで

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により溪床・溪岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○復旧状況



凡 例	
	既設
	R8施工箇所
	次年度以降計画

○位置

