

県道71号線周辺状況3



災害復旧前の状況
(流出した土砂の状況)

台風により、山崩れが発生し、流れでた立木・土砂は直下に広がる**水田を埋没**させる等多大な被害が発生しました。直下の農耕地の保全や下流流域保全、崩壊地の安定と早期緑化を図るため、**山腹工**を実施しました。



復旧後の状況

