

県道71号線周辺状況1

台風により、写真（右）渓流において山が崩れ、流れでた土砂が直下の県道に被害を与えました。
渓流内の土砂の流出の防止のため**治山ダム工**、崩壊地の早期復旧のため**山腹工**を実施しました。

崩壊部の復旧計画状況



災害後の状況



復旧後7月時点の状況



岩部分についても良好に緑化



崩壊地の緑化状況