


令和5年7月豪雨災害状況（林道災害）

1 2. 谷地の沢林道（三種町）

位置図



被害状況写真（箇所①）




写真1.被災状況（上空から全景：箇所①）



写真2.被災状況（起点側→終点側：箇所①）

被害状況写真（箇所②）



写真3.被災状況（上空から全景：箇所②）



写真4.被災状況（起点側→終点側：箇所②）

被害状況写真（箇所③）



写真 5.被災状況（上空から全景：箇所③）



写真 6.被災状況（起点側→終点側：箇所③）

被害状況写真（箇所④）



写真7.被災状況
（上空から全景：箇所④）

写真8.被災状況
（起点側→終点側：箇所④）



写真9.被災状況
（路面崩落状況：箇所④）

復旧状況写真(箇所①)



実施工種：重力式コンクリート擁壁工
施工会社：奥山建設(株)

復旧状況写真(箇所②)



実施工種：重力式コンクリート擁壁工
施工会社：奥山建設(株)

復旧状況写真(箇所③)



実施工種：重力式コンクリート擁壁工
施工会社：奥山建設(株)

復旧状況写真(箇所④)



実施工種：補強土工

施工会社：奥山建設(株)