


令和5年7月豪雨災害状況（林道災害）

15. 芦見林道（五城目町）

位置図



被害状況写真



写真1.被災状況（全景真上より）



写真2.被災状況（全景横より）

復旧状況写真（1/3）



実施工種：大型ブロック擁壁工
施工会社：大松建設(株)

復旧状況写真（2/3）



実施工種：大型ブロック擁壁工
施工会社：大松建設(株)

復旧状況写真（3/3）



実施工種：大型ブロック擁壁工
施工会社：大松建設(株)