

皆伐保残木作業における集材法について

莊川営林署 佐野通
杉島正男

はじめに

当署では、昭和48年度から、適正な森林施業に基づくブナの天然更新のため、皆保作業を進めてい
るが、事業地の高海拔化に伴い年と共に、皆伐作業から皆保作業へと移行し、現在では、事業量の約
70%を占めるようになりました。

尾上郷国有林でも、事業地の奥地化による資材の低質化、あるいは、伐区分散等により生産性が低
化する傾向にあり、これらを克服すべき手段として、従来の事業実行は、皆保作業最大の関心事である母樹の損傷防止と、集材支障木等の減少のため、コレクター中心の集材に創意工夫をこらしながら、
技術的に対応し、一応の成果をあげましたが、今回他署においてすでに、間伐等で使用され効果
をあげているホイスチングキャレッジ式複エンドレス型を、天然林の皆保作業に導入し、作業改善に
より、功程の上昇と、母樹の損傷をより少なくできないものか、との発想から新しい試みとして実行
するに至りました。

実験は、地形、先行地拵等のからみから、時期的に夏場を過ぎてからであったために、残念ながら、
約4HA、360m³程度の実行にとどまりましたが、この中で、従来方式では、比較的集伐が困難であ
った、主索の低い緩傾斜地での問題点を、おおむね解決できる見通しが立ち、皆保伐出作業に、十分
適応性があると判断されるので、その概要と従来方式との比較、問題点および改善方法を報告します。

実行方法、概要

新しい試みということで、実行箇所は先行地拵実行地で、かつ、51年度実行地の中でも、地形の一
番なだらかな林地平均斜度19度の箇所で行ない、別表-1の結果を得ました。この結果から、隣接の
コレクター集材実行箇所も、地形的に、やや劣るもの、十分可能であるという結果が得られたので、
図-1の1、2号山を含めて、コレクター集材と、複エンドレス型を実績等を参考に想定し、比較検
討しました。

実 行 結 果

以上の実行結果から、利点および問題点、改善事項等は、次の通りであります。

利 点

1. 作業索の垂れ下がり及び、引戻索がないので、母樹や、幼令稚樹の損傷が少ない。
2. ローリングブロックや、重垂がないので、荷掛け、荷卸しが、安全かつ容易である。
3. 重垂がないので、吊荷重量が多くなった。
4. 従来方法では、先柱、元柱の後方のものは、人力木寄を併用していたが、人力木寄をしなくても集材が可能であった。
5. 人力木寄が、少なくて済むことから、全、半幹率約58%が増え、作業工程が上昇した。
6. 運転操作が容易であった。

問題点および改善事項


1. 横取りする場合に、引戻索がないので、線下から、荷掛場所まで荷揚索を引っぱるのに、人力を要する。
=改善=平坦地に比べ、急斜地では労力を余計に必要とするため、図-2のように、第1ドラムにホールを入れ、機械により引き込み労力を軽減した。また、これにより、急斜地の引出しの際材の流れる欠点を、ホールとの張り合せにより、線下まで引き出しが可能となった。
2. エンドレス索を、2本張るので、架設のための労力および、作業索、滑車類が、多く必要であった。
=改善=従来エンドレスタイラー式では、キャレッジに羽根をつけ、林内の引廻しを、線下にしているが、この方法を使えば、若干解決できる。
3. 荷揚索ドラムの巻込みが、限られているので、横取り巾が、限定される。
=改善=荷揚索の先に、ワイヤーを継ぎ足し線下および荷揚索の届く範囲まで引き寄せを実行し、横取り巾を広げた。また、14mmのワイヤーを使用したが、12mmの共芯ワイヤーを使用すれば、強度等十分対応できるので、来年度は、12mmを使い横取り巾を広げたい。
4. 支間傾斜角に制約を受ける。
5. 集材機のエンドレスプーリーが、同径かつ同速で、正、逆転する必要があるため、機種が限定される。
6. 荷揚索が、無負荷で過巻きになると、フックが降下しなくなる。

ま と め

前述したとおり、小範囲の実験でありデーターも少なく、今回の資料のみでは、十分とはいえないが、複エンドレス型の問題点である傾斜、谷、沢等の地形に左右されやすいこれらの課題を、来年度には、林、地況に対応しながら、更に効果的な成果を期待し、長スパン箇所を含めながら検討を進め、177,178林班の3線分約2,300m³の集材を実行し、天然林施業に定着化できる努力をしたい考えです。

(図-1)


事業実行箇所位置図



* / 1号山でオースチングギャレッジ式複エントレス型
を実行し、2号山で従来方式(コレクター)を実行
した。

(1回)-2)

荷揚索引込方法



* 亂斗地では、荷力軽減のためバークームへ、ホールを入札機械に送り、荷揚索を引込込む。

表-1 複エンドレス型 作業条件及び実行結果

作業条件

HA当り蓄積	103m ³	HA当り立木数	70本
林地平均傾斜	19度	立木資材石廻り	1.477m ³
作業組人員数	5人	支間傾斜角	2度
主索径	26mm(6x7)	設計荷重	2470kg
支間距離	230m	横取距離	50m
集材距離	80m	棧種	Y32E

実行結果

作業種	実行 数量	延人費			生産性	
		主作業	副作業	林内計	主作業	林内計
伐木造材	360	33.0	0	33.0	10.909	10.909
人力木寄	0	0	0	0	0	0
機械集材	360	45.0	41.0	86.0	8,000	4,186
計	360	78.0	41.0	119.0	4,615	3,025

表-2 複エンドレス型と従来方式
(コレクター)の想定比較表

作業条件(従来方式コレクター使用)

HA当り立木本数	70本	HA 当り蓄積	85m ³
立木資材石廻り	1,214 m ³	林地平均傾斜	23度
支間傾斜角	7度	作業組人員数	4人
横取距離	30m	主索 径	24mm
集材距離	215m	支間距離	710m

実行想定数値比較

作業種別	実行数量	延人員			生産性		従業との比率		摘要
		主作業	副業	林内計	主作業	林内計	主作業	林内計	
伐木造材	1144	118.0	0	118.0	9.695	9.695	110%	110%	複エンドレス型
人力木寄	150	20.0	0	20.0	7.500	7.500	100	100	
機械集材	1144	141.0	60.0	201.0	8.113	5.692	107	103	
計	1144	279.0	60.0	339.0	4.110	3.375	118	114	
伐木造材	1144	130.0	0	130.0	8.800	8.800	100	100	従業
人力木寄	360	48.0	0	48.0	7.500	7.500	100	100	
機械集材	1144	151.0	57.0	208.0	7.576	5.500	100	100	
計	1144	329.0	57.0	386.0	3.477	2.964	100	100	

1.2号山を含め複エンドレスと従来方式を想定した結果主作業で118%、林内計で114%という功程の上昇が想定された