



測 図 昭和51年11月  
 図化方法 ケルシュプロッターによる機械図化  
 使用写真 昭和46年 月撮影(山-608)  
 1: C12 40-44  
 2: C13A 20-23  
 3:

1:5,000  
 0 100 200 300 400 500 1000