

# 鋼管杭打工の手順



① 削孔



⑤ 鋼管杭の接続(ネジ締め)



② 鋼管杭の挿入



⑥ 吊金具の切除



③ モルタル注入管の接続



⑦ モルタル注入



⑧ モルタル注入完了



④ 鋼管杭の接続



⑨ 埋め戻し完了