


測 定 局 昭 和 三 十 三 年 十 二 月 測 定
 測 定 方 法 七 角 測 量 法
 測 定 基 準 昭 和 三 十 三 年 十 二 月 測 定 基 準 (昭 三 三)



20.21

昭 和 三 十 三 年 十 二 月 測 定
 大 同 製 図 式 業 社
 東 北 森 林 管 理 局