

令和5年7月豪雨災害復旧計画位置図（吉田・卒田（森）管内）

R7.2.3現行

路線別被災状況（3路線）

- 路線名：相内林道（相内沢国有林1088林班内（被災箇所数1））
- 路線名：相沢林道（相沢国有林1030林班内（被災箇所数3））
- 路線名：入角林道（入角山国有林1181林班内（被災箇所数2））

相内1号（起点から0.6km）

相沢2号（起点から1.1km）

相沢1-1,1-2号（起点から0.6km）

入角1-1,1-2号（起点から2.7～2.9km）

凡例

	林道災害復旧対策箇所
	林道災害復旧対策箇所 （年度内完成予定）
	林道災害復旧完成箇所
	山地災害復旧対策箇所 （治山工事・山腹）
	山地災害復旧対策箇所 （治山工事・溪間）
	R6調査設計、工事区域
	R7調査設計、工事区域
	R8以降復旧計画

田沢湖抱返り県立自然公園

