

令和元年台風第19号による主な被害状況

令和元年11月29日 現在

1 山地災害

番号	署等名	市町村名	国有林名等	被災内容
1	東信森林管理署	長野県小諸市	高峰	山腹崩壊
2	東信森林管理署	長野県上田市	角間山	山腹崩壊
3	東信森林管理署	長野県南佐久郡南相木村	南相木山	山腹崩壊
4	南信森林管理署	長野県伊那市	黒河内	山腹崩壊
5	伊那谷総合治山事業所	長野県下伊那郡大鹿村	鹿塩	山腹崩壊

2 林道被害

番号	署等名	市町村名	林道名	被災内容
1	北信森林管理署	長野県上水内郡信濃町	殿沢林道	路肩決壊
2	北信森林管理署	長野県下水内郡栄村	五宝木林道	路肩決壊
3	東信森林管理署	長野県小県郡長和町	大門窪城林道	路肩決壊
4	東信森林管理署	長野県小県郡長和町	大門東支線林道	路体流出
5	東信森林管理署	長野県小県郡長和町	大門東林道	法面崩壊
6	南信森林管理署	長野県伊那市	黒河内林道1	路肩決壊
7	南信森林管理署	長野県伊那市	黒河内林道2	路体流出