

平成 29 年 5 月 31 日

東大雪地域の登山口に通じる主な林道の状況について

東大雪支署管内の登山道に通じる林道の状況は下記の通りとなりましたのでお知らせします。台風7号・10号・11号により多くの林道が被災しております。「確認中」としている林道については、安全確認ができ次第、ホームページ上でお知らせします。なお、通行止め箇所の復旧時期については未定です。

記

1 ウペペサンケ山に通じる林道

林道名（括弧内は登山コースの通称）

- ・ 糠平川林道、糠平川迂回林道（糠平コース）：林道決壊のため通行止め
- ・ 支然別支線林道（菅野温泉西コース）：崩壊のため通行止め
- ・ 然別林道、ユーヤンベツ林道（菅野温泉東コース）：崩壊のため通行止め

2 ユニ石狩岳・音更山・石狩岳に通じる林道

林道名

- ・ 音更川本流林道：土砂崩れのため通行止め
- ・ シンノスケ迂回線四ノ沢林道：路面洗掘のため通行止め
- ・ シンノスケ迂回線一ノ沢林道：林道決壊のため通行止め
- ・ シンノスケ迂回林道（三股側・三国峠側）：林道決壊のため通行止め

3 ニペソツ山に通じる林道

林道名

- ・ 16の沢林道：土砂崩れのため通行止め

4 西クマネシリ岳に通じる林道

林道名

- ・ シンノスケ三の沢林道：路面洗掘のため通行止め

5 ヌプントムラウシ温泉等に通じる林道

林道名

- ・ ヌプントムラウシ林道：大規模災害により当面復旧の見通しなし

6 十勝岳東大雪ルートに通じる林道

林道名（下記3路線を通行しなければアクセスできません。）

- ・ シートカチ支線林道：林道決壊のため通行止め
- ・ レイサクベツ林道またはトノカリ第1支線林道：路面洗掘のため通行止め
- ・ トノカリ林道：路面洗掘のため通行止め

7 トムラウシ山に通じる林道

林道名

- ・ ユートムラウシ林道：通行可
- ・ ユートムラウシ第二支線林道：通行可

担当：十勝西部森林管理署東大雪支署
総務グループ総括事務管理官・業務グループ総括森林整備官
Tel 01564-2-2141