

平成 30 年 9 月 26 日

東大雪地域の登山口に通じる主な林道の状況について

東大雪支署管内の登山道に通じる林道の状況は下記の通りとなりましたのでお知らせします。平成 28 年度の台風等により多くの林道が被災しております。  
なお、通行止め箇所の復旧時期については未定です。

記

1 ウペペサンケ山に通じる林道

林道名（括弧内は登山コースの通称）

- ・ 糠平川林道、糠平川迂回林道（糠平コース）：林道決壊のため通行止め
- ・ 支然別支線林道（菅野温泉西コース）：林道決壊のため通行止め
- ・ 然別林道、ユーヤンベツ林道（菅野温泉東コース）：林道決壊のため通行止め

2 ユニ石狩岳・音更山・石狩岳に通じる林道

林道名（下記の 4 路線を通行しなければアクセスできません。）

- ・ シンノスケ迂回林道（三股側・三国峠側）：通行可
- ・ シンノスケ迂回 1 の沢林道：通行可
- ・ 音更川林道：通行可
- ・ 音更川本流林道：通行可

3 ニペソツ山に通じる林道

林道名

- ・ 16 の沢林道：大規模災害により当面復旧の見通しなし

4 西クマネシリ岳に通じる林道

林道名

- ・ シンノスケ 3 の沢林道：路面洗掘のため通行止め

5 ヌプントムラウシ温泉等に通じる林道

林道名

- ・ ヌプントムラウシ林道：大規模災害により当面復旧の見通しなし

6 十勝岳東大雪ルートに通じる林道

林道名（下記 2 路線を通行しなければアクセスできません。）

- ・ シートカチ支線林道：通行可
- ・ トノカリ林道：通行可

7 トムラウシ山に通じる林道

林道名

- ・ ユートムラウシ林道：通行可
- ・ ユートムラウシ第二支線林道：通行可（洗掘あるので通行注意）

担当：十勝西部森林管理署東大雪支署  
総務グループ総括事務管理官・業務グループ総括森林整備官  
TEL 01564-2-2141