

平成 25 年 10 月 23 日
十勝西部森林管理署東大雪支署

東大雪地域の登山口に通じる主な林道の状況について

平成 25 年の 10 月に発生した台風 26 号による降雨及び積雪等により林道上に大量の倒木が発生し多くの林道で通行が困難な状況になったため、東大雪地域の登山道に通じる林道の状況は下記の通り通行止めとなっていますのでお知らせします。なお、復旧時期については未定です。

記

1 ウペペサンケ山に通じる林道

林道名（括弧内は登山コースの通称）

- ・ 糠平川林道、糠平川迂回林道（糠平コース）：倒木のため
- ・ 支然別支線林道（菅野温泉西コース）：崩壊のため
- ・ 然別林道、ユーヤンベツ林道（菅野温泉東コース）：崩壊のため

2 ユニ石狩岳・音更山・石狩岳に通じる林道

林道名

- ・ 音更川本流林道：倒木及び土砂崩れ
- ・ 音更川支線林道：倒木及び土砂崩れ
- ・ シンノスケ迂回林道（三股側・三国峠側）：倒木と積雪のため

3 ニペソツ山に通じる林道

林道名

- ・ 十六ノ沢林道：倒木及び土砂崩れのため

4 西クマネシリ岳に通じる林道

林道名

- ・ シンノスケ三の沢林道：倒木及び積雪のため

5 ヌプントムラウシ温泉等に通じる林道

林道名

- ・ ヌプントムラウシ林道：大規模災害により当面復旧の見通しなし

担当：十勝西部森林管理署東大雪支署
総務グループ総括事務管理官
業務グループ総括森林整備官
Tel 01564-2-2141