

プレスリリース

平成28年8月26日
林野庁北海道森林管理局

台風7号等による一連の大雨による上川・網走周辺の山地災害発生に係る
ヘリコプターによる現地調査の実施について

北海道森林管理局では、8月13日から23日にかけて相次いで北海道内を襲った台風7号等により、山腹崩壊による土砂流出が発生したところです。

このため、北海道森林管理局では、森林の状況を把握するために、地上調査等に加えヘリコプターによる上空からの広域的・機動的な調査を実施しましたのでお知らせします。

- 1 日 程 平成28年8月25日（木曜日）
- 2 出発空港 札幌丘珠空港
- 3 調査箇所 芦別市 愛別町 上川町 遠軽町 丸瀬布町
置戸町 北見市留辺蘂町


問い合わせ先
北海道森林管理局 計画保全部 治山課
治山課長 中塚 智之
〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番
TEL 011-622-5246
FAX 011-614-2652

ヘリコプターによる山地災害緊急概況調査

＜平成28年北海道における台風7号等の被害状況＞

- 林野庁北海道森林管理局では、一連の台風に伴う森林の状況を把握するために、地上調査等に加えヘリコプターによる上空からの調査を実施しました。
- 8月25日調査では、上川・網走方面を飛行し、北見市周辺で多くの山腹崩壊を確認しました。
- 今後も調査を継続し、早期復旧に着手する考え。

ヘリコプターによる調査経路



森林の被害状況(例)



かみかわ
① 上川町(道道 中愛別上川線沿い)



きたみ るべしべ
② 北見市留辺蘂(国道39号線沿い)



きたみ るべしべ
③ 北見市留辺蘂(無加川本流林道沿い)



おけと
④ 置戸町(平の沢林道橋梁沿い)