



# 平成28年台風等被害に係る本別町における災害事業実施箇所【十勝東部森林管理署】





# 平成28年台風等被害に係る本別町における災害事業進捗状況【十勝東部署：五点沢外】

**工事名：** 五点沢外災害関連緊急工事  
**場所：** 中川郡本別町東町 十勝東部森林管理署207林班  
**工期：** 平成29年 3月10日 ~ 平成30年 2月14日  
**主な工事内容：** コンクリート谷止工 3基  
                   鋼製柵谷止工 2基  
                   鋼製柵土留工 13.57t  
**受注者：** 萩原建設工業株式会社  
**進捗：** 完成

被災状況



第8,9号谷止(完成)



五点沢



被災状況



第1号谷止(完成)



第3,4号鋼製柵谷止(完成)



凡 例