

平成28年台風等被害に係る利尻町における災害事業実施箇所【宗谷署：大空沢川】

大空沢川

利尻町管内図



「電子国土Web」(国土地理院)(<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに北海道森林管理局作成


平成28年台風等被害に係る利尻町における災害事業進捗状況【宗谷署：大空沢川】 1

工 事 名 : 大空沢川施設災害復旧事業
場 所 : 利尻郡利尻町 宗谷森林管理署110・111林班
工 期 : 平成29年 3月14日 ~ 平成30年2月28日
主な工事内容 : コンクリート谷止工1基 鋼製護岸工6基
受 注 者 : (株) 廣野組・(株) 中川阿部建設
進 捗 : 平成30年2月28日工事終了。

谷止工完成状況(下流側)



1号護岸工・浸食防止工完成状況



平成28年台風等被害に係る利尻町における災害事業進捗状況【宗谷署：大空沢川】 2

2号護岸工・浸食防止工完成状況



4号護岸工・浸食防止工完成状況



3号護岸工・浸食防止工完成状況



5号・6号護岸工・浸食防止工完成状況

