


平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業  
 【上川南部森林管理署】串内地区 平成30年5月29日現在





平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業進捗状況  
【上川南部森林管理署】パセウ沢災害関連緊急事業

工 事 名 : パセウ沢災害関連緊急事業  
場 所 : 空知郡南富良野町字落合 上川南部森林管理署 143林班外  
工 期 : 平成29年 3月15日 ~ 平成30年 1月12日  
主な工事内容 : 溪間工3基  
受 注 者 : 株式会社 旭友興林  
進 捗 : 平成29年 7月中旬に現場作業に着手。  
平成29年11月中旬に全工事(1~3号)完成



全景 着手前



全景 完成後



平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業進捗状況  
【上川南部森林管理署】パセウ沢災害関連緊急事業



3号谷止工



2号谷止工



1号谷止工



全景 現状



施工治山ダム イメージ図 (パセウ沢)

