


平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業
【上川南部森林管理署】串内地区 平成30年5月29日現在



平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業進捗状況
【上川南部森林管理署】143林班沢災害関連緊急事業

工 事 名 : 143林班沢災害関連緊急事業
場 所 : 空知郡南富良野町字落合 上川南部森林管理署 143林班外
工 期 : 平成29年 3月15日 ~ 平成30年 1月12日
主な工事内容 : 溪間工3基
受 注 者 : 株式会社 旭友興林
進 捗 : 平成29年 6月中旬に現場作業に着手。
平成29年11月上旬全工事（1～3号）完成



全景 着手前



全景 完成

平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業進捗状況
【上川南部森林管理署】143林班沢災害関連緊急事業



3号谷止工



2号床固工



1号床固工



全景

