


平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業  
 【上川南部森林管理署】串内地区 平成30年5月29日現在





平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業進捗状況  
【上川南部森林管理署】串内地区本流上流災害関連緊急事業

工 事 名 : 串内地区本流（上流）災害関連緊急事業  
場 所 : 空知郡南富良野町字落合 上川南部森林管理署 146林班外  
工 期 : 平成29年 5月16日 ~ 平成30年 3月 9日  
主な工事内容 : 溪間工 2基  
受 注 者 : 新谷建設株式会社  
進 捗 : 平成29年 7月上旬に現場作業に着手。  
溪間工 12月 1号床固工 完成



1号床固工 着手前



完成後



平成28年台風災害に係る南富良野町における治山災害復旧事業進捗状況  
【上川南部森林管理署】串内地区本流上流災害関連緊急事業

工 事 名 : 串内地区本流（上流）災害関連緊急事業  
場 所 : 空知郡南富良野町字落合 上川南部森林管理署 146林班外  
工 期 : 平成29年 5月16日 ~ 平成30年 3月 9日  
主な工事内容 : 溪間工 2基  
受 注 者 : 新谷建設株式会社  
進 捗 : 平成29年 7月上旬に現場作業に着手。  
溪間工 12月 2号床固工 完成



2号床固工 着手前



完成



施工治山ダム イメージ図 (串内本流上流)

