

# 平成28年台風等被害に係る広尾町における災害事業実施箇所【十勝西部森林管理署】





# 平成28年台風等被害に係る広尾町における災害事業進捗状況【十勝西部署：豊似川地区】

**工 事 名 :** 豊似川地区災害関連緊急事業  
**場 所 :** 広尾郡広尾町豊似 十勝西部森林管理署1017林班  
**工 期 :** 平成29年3月8日 ~ 平成30年3月16日  
**主な工事内容 :** コンクリート谷止工 3基 護岸工  
**受 注 者 :** 西江建設株式会社  
**進 捗 :** 平成30年1月 工事完成

