

災害復旧工事に伴う遊歩道への「一般者立入禁止」の規制

鴨川市小湊の鯛ノ浦に面した国有林の山腹崩壊危険地区では、平成29年度から台風や集中豪雨などによる施設の災害及び山腹の崩壊が発生していることから、市民・国民の安全・安心を確保するため、切れ目のない工事発注に努め、早急に復旧できるよう災害復旧工事を施行しております。

つきましては、鯛ノ浦遊歩道の出入りを規制し、「**一般者立入禁止**」の制限を実施しておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

なお、立入制限の解除見通しは、令和2年12月ごろの見込みです。

【お問合せ先】林野庁 関東森林管理局 千葉森林管理事務所


TEL 043-242-4656

場所:千葉県鴨川市大字小湊 栲山国有林




遊歩道入口ゲート

誕生寺と鯛ノ浦遠景



平成29年度以降の災害状況写真

平成29年度の集中豪雨により建物被害と高潮・高波による山腹崩壊の発生状況



平成30年度の追加発生災害状況写真

平成30年度の集中豪雨による山腹崩壊の発生状況

