

内野工区

○概要

場所：十津川内野
 崩壊地面積：4.79ha
 主要工種：谷止工、山腹工
 工期：令和 5年 6月10日から
 令和 6年 3月 8日**完成**

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、谷止工により渓床・渓岸を安定させ、山腹工により斜面の安定を図ります。

○位置



○復旧状況



令和6年3月現在



完成 (R6.3月)



完成 (R6.3月)

凡 例	
	既設
	R 5 施工箇所
	次年度以降計画