

令和6年3月現在

凡 例	
	既設
	R 5 施工箇所
	次年度以降計画

## 山崎谷工区(2号地)

### ○概要

場所：十津川村山崎

崩壊地面積：2.45ha


主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 5年 6月22日から  
令和 6年 3月 1日**完成**

### 概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積していることから、護岸工と山腹工により山腹の土砂を安定させ、森林に復旧させる工事を行います。

### ○位置



### ○復旧状況

