

堂平災害対策工事 工事状況まとめ

状況写真	取組状況
 <p>堂平災害対策工事箇所 遠望(奈良県五條市大塔町堂平)</p>	<p>平成24年 9月13日 工事着手</p>
 <p>五條市道のズレ 既設施設の破断</p>	<p>地すべり兆候による五條市道のズレ 地すべり兆候による既設施設の破断</p>
 <p>不陸調整枠 仕上がり</p>	<p>平成25年 2月28日 不陸調整枠 仕上がり</p>
 <p>アンカー工 1期工事</p>	<p>6月4日 アンカー工 1期工事 完成状況</p>