

堂平地区

○復旧状況

○概要

場所 : 五條市大塔町堂平
 地すべり兆候面積 : 4.00ha
 主要工種 : アンカー工
 排水ボーリング
 工期 : 平成25年6月11日～
 26年3月24日完成

概要
 道路等に地すべりの兆候が見られるため、アンカー工及び排水ボーリング工により、地すべり土塊の安定化を図ります。

○位置



アンカー工 完成状況



アンカー工 完成状況