

折立地区

○概要

場所：十津川村折立

崩壊地面積：2.36ha

主要工種：山腹工

工期：【第1期工事】

平成25年11月14日から
平成26年8月10日まで
平成26年6月17日完成

【第2期工事】

平成26年9月11日から
平成27年3月20日まで
平成27年3月20日完成

概要

山腹崩壊によって土砂が流出し、不安定な土砂が堆積しているため、山腹工により斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況

凡 例	
	既設
	H26予定箇所
	次年度以降計画

